

PSA Kategorie 2
Größen : 08 - 11

Bitte sorgfältig vor Gebrauch durchlesen! Sie sind verpflichtet, diese Anwendungsinformation bei Weitergabe der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) beizufügen bzw. an den Empfänger auszuhändigen. Zu diesem Zweck kann diese Anwendungsinformation uneingeschränkt vervielfältigt und unter www.feldmann.de heruntergeladen werden.

Markierungen auf den Handschuhen



= Diese Handschuhe sind als Persönliche Schutzausrüstung (PSA) zertifiziert. Das CE-Zeichen zeigt, dass dieses Produkt den Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 entspricht. Die Konformitätserklärung finden Sie auf:



= die Informationen des Herstellers sind zu beachten!

= Herstellungsdatum siehe CE-Label



= enthält Naturkautschuk.

Erklärung und Nummern der Normen, deren Anforderungen von den Handschuhen erfüllt werden:

Fundstelle der Normen: Amtsblatt der Europäischen Union. Zu beziehen bei Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin. www.beuth.de.

EN 420/2003+A1:2009 Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren für Handschuhe

EN 388-2016 Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken müssen für mindestens eine der Eigenschaften (Abrieb-, Schnittfestigkeit, Weiterreiß- und Durchdringfestigkeit) mindestens Leistungsstufe 1 oder Leistungsstufe A für die TDM-Schnittfestigkeitsprüfung nach EN ISO 13997:1999 erreichen. Leistungsstufen berichten sich auf die Handfläche des Handschuhs.

Abriebfestigkeit: Die Anzahl der Umrehrenungen, die nötig sind, um den Testhandschuh durchzuschneien.

Schnittfestigkeit: Die Anzahl der Testzyklen, bei denen bei konstanter Geschwindigkeit der Prüfling durchschnitten ist.

Weiterreißfestigkeit: Die Kraft, die nötig ist, um den angeschnittenen Prüfling weiter zu reißen.

Durchdringfestigkeit: Die Kraft, die nötig ist, den Prüfling mittels einer standardisierten Prüfspitze zu durchstoßen.



A = Abriebfestigkeit
B = Schnittfestigkeit
C = Weiterreißfestigkeit
D = Durchdringfestigkeit
E = Schnittfestigkeit (TDM) nach EN ISO 13997:1999

Prüfung Bewertung 0-255
A = Abriebfestigkeit 0-4 2
B = Schnittfestigkeit (Coupe Test) 0-5 1
C = Weiterreißfestigkeit 0-4 1
D = Durchdringfestigkeit 0-4 2
E = Schnittfestigkeit (TDM) nach EN ISO 13997:1999 X
Prüfung A B C D E F
E = Schnittfestigkeit nach EN ISO 13997:1999 (N) 2 5 10 15 22 30

Je höher die Ziffer, desto besser das Prüfergebnis. X bedeutet „nicht geprüft“.
P bedeutet bestanden

Allgemeine Hinweise

Diese Anwendungsinformation ist als Hilfe bei der Auswahl Ihrer Schutzausrüstung gedacht, wobei die Labortests eine Auswahllhilfe bieten, jedoch nicht die tatsächlichen Arbeitsbedingungen berücksichtigen können. Es obliegt deshalb der Verantwortung des Anwenders und nicht der des Herstellers, die Eignung eines bestimmten Handschuhs für den geplanten Einsatzbereich zu prüfen.

Verwendungszweck, Einsatzgebiete und Rücksichtnahme

Dieser Handschuh ist ausschließlich für universelle Einsatzbereiche mit leichten mechanischen Risiken geeignet. Für alle Handschuhe mit einer Weiterreiß- oder Durchdringfestigkeit gilt: Sodass die Qualität des Handschuhs durch direktaufmachende Belastungen, die keine Handschuhe garantieren werden, kein Schutz gegen spitzenförmige Injektionen. Dieser Handschuh bietet zusätzlichen Schutz bei Kontakt mit warmen Gegenständen gemäß oben genannter Leistungsfestigkeitsnormen. Bei Fragen und Unklarheiten zum Einsatz dieses Handschuhs wenden Sie sich an den betrieblichen Sicherheitsbeauftragten oder den Hersteller.

Reinigung und Pflege

Die Prüfung mit universell gültigen Reinigungsmittel (z.B. Büsten, Putzspatzen, etc.) wird empfohlen. Waschen oder chemisch reinigen macht eine vorherige Beratung eines anerkannten Fachbetriebs erforderlich, weil sich durch eine derartige Behandlung die Schutzegenschaften des Handschuhs verändern können. Vor einem erneuten Einsatz sind die Handschuhe auf jeden Fall auf Unversehrtheit zu prüfen. Gleiches gilt für Schutzwirkung entsprechend den angegebenen Leistungsstufen. Die Bewertung nach den u.g. Leistungsstufen basiert auf Prüfungen an unbenutzten Handschuhen. Eine Übertragung der Ergebnisse auf Handschuhe nach Pflegebehandlung erfordert die Durchführung entsprechender Prüfungen.



Verpackung, Lagerung und Entsorgung

Dieser Artikel wird in einer universellen Verkaufsausverpackung aus recycelbarem Papierpappkarton geliefert. Die jeweils kleinen Verpackungseinheiten befinden sich in PE-Büchsen und sind universell für alle Anwendungsbereiche. Die Handschuhe müssen sachgerecht gelagert werden, d.h. in Kartons in trockenen Räumen. Einflüsse wie Feuchtigkeit, Temperaturen, Licht sowie natürliche Werkstoffveränderungen können eine Änderung der Schutzegenschaften zur Folge haben. Dies gilt sinngemäß auch für den Transport. Eine Verfallzeit kann nicht garantiert werden, da diese abhängig ist vom Grad des Verschleesses, des Gebrauchs und/oder der Konkurrenz des Handelschuhverwendungen. Die Entsorgung des Produktes richtet sich nach den örtlichen Bestimmungen.

Stoffliche Zusammensetzung/ das Produkt besteht aus

60% Polyäthylen, 30% Baumwolle, 10% Elasthan - grün/schwarz - Latex - schwarz

Gesundheitsrisiken

Bei der Verwendung des Produktes kann es zu allergischen Reaktionen kommen. Sollten allergische Reaktionen auftreten, wird empfohlen, diesen Handschuh einstellen nicht weiter zu verwenden und ärztliche Beratung einzuholen.

Name und Adresse des Herstellers
HELMUT FELDMANN GmbH
Zumfstraße 28
D-21244 Buchholz/Nordhelle
www.feldmann.de

Notifizierte Stelle, die für die Durchführung der Baumusterprüfung verantwortlich ist:
MIRTA KONTROL d.o.o.
Javorinska 3
HR-10040 Zagreb - Dubrava
Zertifizierungsstelle-Nr.: 2474

Verarbeitung, Lagerung und Entsorgung

Dieser Artikel wird in einer universellen Verkaufsausverpackung aus recycelbarem Papierpappkarton geliefert. Die jeweils kleinen Verpackungseinheiten befinden sich in PE-Büchsen und sind universell für alle Anwendungsbereiche. Die Handschuhe müssen sachgerecht gelagert werden, d.h. in Kartons in trockenen Räumen. Einflüsse wie Feuchtigkeit, Temperaturen, Licht sowie natürliche Werkstoffveränderungen können eine Änderung der Schutzegenschaften zur Folge haben. Dies gilt sinngemäß auch für den Transport. Eine Verfallzeit kann nicht garantiert werden, da diese abhängig ist vom Grad des Verschleesses, des Gebrauchs und/oder der Konkurrenz des Handelschuhverwendungen. Die Entsorgung des Produktes richtet sich nach den örtlichen Bestimmungen.

Composición/ el producto se compone de

60% polietileno, 30% algodón, 10% elastano - verde/verde - latex - negro

Riesgos para la salud

Durante el trabajo normal con el producto los componentes del guante pueden producir reacciones alérgicas. Si se producen reacciones alérgicas, recomendamos dejar de usar inmediatamente los guantes y acudir al médico.

Nombre y dirección del fabricante
HELMUT FELDMANN GmbH
Zumfstraße 28
D-21244 Buchholz/Nordhelle
www.feldmann.de

Información del fabricante conforme al reglamento (UE) 2016/425, Anexo II, Párrafo 1.4 (las normas figuran en el Diario Oficial de la Unión Europea)

EPI Catégorie 2
Tailles: 08 - 11

ES

[Leer destruyendo antes del uso! Es su obligación incluir esta información de uso junto con el equipo de protección individual (EPI) o entregársela al usuario junto con el mismo. Con esta finalidad puede fotocopiar esta información de uso cuantas veces quiera.

Marcas en los guantes



= estos guantes están certificados como equipo de protección individual (EPI). La marca CE indica que este producto cumple con los requisitos del reglamento (UE) 2016/425.

Puede consultar la declaración de conformidad en www.feldmann.de/konformitaetserklaerungen



= Debe tener en cuenta la información del fabricante!



= contiene latex natural

Explicación y números de las normas cuyos requisitos cumplen el fabricante de los guantes

Las normas figuraron en el Diario Oficial de la Unión Europea. Se pueden solicitar a Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin. www.beuth.de.

EN 420/2003+A1:2009 Guantes de protección. Requisitos generales y procedimiento de ensayo de los guantes.

EN 388-2016 Los niveles de protección de los guantes dependen de sus propiedades: resistencia al desgaste, a cortes, a la tracción y a la presión. El nivel 1 es el nivel A, el nivel 2 el de la prueba C y el nivel 3 el de la prueba D.

Resistencia al desgaste: número de vueltas necesarias para desgastar el guante sometido a ensayo.

Resistencia a cortes: número de ciclos de ensayo necesarios para cortar la muestra a una velocidad constante.

Resistencia a la tracción: fuerza necesaria para desgastar una muestra por medio de una punta de ensayo normalizada.

Resistencia a la perforación:

Resistencia a la perforación: fuerza necesaria para perforar la muestra por medio de una punta de ensayo normalizada.

Criterios de ensayo

Evaluación

0-255

2

1

0-5

1

0-4

4

0-4

2

A-F

X

Ensayo

1

2

3

4

5

-

Guantes

Guante

1

2

3

4

5

-

Guante

1

2

3

