

Informacije proizvajalca v skladu z Uredbo (EU) 2016/425, priloga II, odsek 1.4 (vir u radnem listu Evropske unije).

art. 0560 - NAVSTAR
OZO kategorija 2
Velikost: 8 - 11

Prosimo, skrbno preberite pred uporabo! Vaša dolžnost je, da ob predaji osebne zaščitne opreme (OZ) priložite oz. podelite prejmenku te informacije za uporabnika. V ta namen lahko informacije za uporabnika neomejeno razmnožujete in presname na spletni strani www.feldtmann.de.

Oznake na rokavih:

= Te rokavice so opremljene s certifikatom za osebno zaščitno opremo (OZO). Znak CE sporoča, da predmetni izdelek ustrezza zahtevam Uredbe (EU) 2016/425. Izjava o skladnosti boste našli na www.feldtmann.de/Konformitätsdeklarationen

= upoštevajte informacije proizvajalca!



= Datum izdelave, glej znak CE

Pojasnila v številke standarda, katerega je zahteva morala izpolnit rokavice:

Viri standardi Uradni list Evropske unije. Narodlo pri: Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin. www.beuth.de.

EN 420-2003+A1:2009 Zaščita rokavice - Splošne zahteve in preizkusni postopek za rokavice

EN 388-2016 Rokavice za zaščito pred mehaničnimi tegami morajo pri vsaki eni od lastnosti: labirintna, odpornost na rezanje, raztrganje razpol. in odpornost proti predravki. Sestavljajoči materiali morajo biti izjemno odporni na rezanje TDM po EN ISO 13997:1999. Ravni mod. Dostop do dlan. Odpornost proti drgnjenju: Stevilo vrtljajev, potreben za prednjegraje testne rokavice. Odpornost proti rezanju: Stevilo prekrusnih ciklov, pri katerih se z enakomerno hitrostjo preteže prekrusilac. Sila nadaljnje trganja: Sila nadaljnje trganja: Sila, ki potrebuje za nadaljevanje trganja zarezana prekrusilac.

Preboda sila: Sila, ki je potrebna za predravko prekrusilaca s standardizirano prekrusino konico.



Prekrusna mreža	Ovređenotenje	0560 - NAVSTAR
A = Odpornost proti drgnjenju	0 - 4	4
B = Odpornost proti rezanju (prekrus Coupe)	0 - 5	2
C = Sila nadaljnje trganja	0 - 4	1
D = Preboda sila	0 - 4	1
E = Odpornost proti rezanju (TDM) glede na EN ISO	A - F	X

Večja vrednost pomeni boljši prekrusni rezultat. X pomeni „ni prekrusilac“. P pomeni „prekrus uspešno opravljen“

Prekrus	1	2	3	4	5
A = Odpornost proti drgnjenju (stevilo vrtljajev pri drgnjenju)	100	500	2000	8000	-
B = Odpornost proti rezanju (indeks) prekrus Coupe	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C = Sila nadaljnje trganja (N)	10	25	50	75	-
D = Preboda sila (N)	20	60	100	150	-
Prekrus	A	B	C	D	E
E = Odpornost proti rezanju EN ISO 13997:1999 (N)	2	5	10	15	22
	30				

Spoštni napotki:

Ti podatki za uporabnika pomagajo pri izbiro vaše zaščitne opreme, pri čemer predstavljajo laboratorijski prekrusi smernice za izbiro, vendar ne morejo oceniti dejanskih pogojev delovnega mestca. Ravn v učinkovitosti temelji na rezultatih laboratorijskih prekrusov, ki ne odražajo nujno trenutnih razmer na delovnem mestu. Zato je uporabnik in ne provajalec odgovoren za to, da preveri ustreznost določene rokavice za predvideno uporabo.

Namen in področje uporabe ter ocena trajanja:

Ta rokavica je primerna le za splošno področje uporabe z manjimi mehaničnimi teganci. Pri delu v bližini vrtljivih delov je potrebna večja predvidnost (nevarnost vedenja vrtljivih delov). Ni zadite preostri predmeti, npr. injekcijski iglasti.

Če imate kakršnokoli vprašanja ali nejasnosti glede področja uporabe te rokavice, se obrnite na pooblaščenca za varstvo pri delu in podjetju, dobavitelju ali proizvajalcu.

Cenovanje in nega:

Priporočuje se čiščenje s komercialno dostopnimi čistilnimi pralnimi (npr. Ščetkami, krampi itd.). Pred pranjem ali kemikalijami čiščenjem je potrebno predhodno posvetovati s primarno specjalizirano družbo. Pri tem prvočlane ne prevzame nobene odgovornosti za morebitno spremembno lastnost. Pred ponovno uporabo rokavice vedno preveriti, ali ni poškodovana. Enako velja za zaščitni učinek glede na določene ravni učinkovitosti. Ovređenotenje spodaj navedene ravni učinkovitosti, temelji na prekrusu neupravljivih rokavov, prenos rezultatov na rokavice po opravljenem vzdruževanju pa zahteva izvajanje ustreznih prekrusov.

**Pakiranje, shodenje in odstranjevanje:**

Te rokavice so delstva in enostavno predstavljajo embalažo iz kartona, kar se lahko odstrani. Najmanjša embalažna enota se nahaja v PE vrečah ali podobni okolju prijazni embalaži. Rokavice morajo biti pravilno skladiščene, npr. v kartonskih skladih in v suhih prostorih. Vplivi, kot na primer vlažnost, temperatura, svetlobne spremembe in spremembe naravnih materialov v časovnem obdobju, lahko povzročijo spremembno zaščitnih lastnosti. Datum poteka življenske dobi ne mogoče določiti, ker je odvisna od stopnje obrabe, pogostosti uporabe in področju uporabe. Pri odstranjevanju upoštevajte lokalne predpise.

Sestava materialov/izdelek je izdelan iz:

100 % bombaž, naravne barve

Nitril, modro

Zdravstveno varovanje:

Pri nameščeni uporabi izdelka se lahko pojavi alergične reakcije na sestavine rokavice. Če se pojavi alergija, priporočamo, da prenehate uporabljati rokavice in poštevajte zdravniško pomoč.

Naziv in naslov proizvajalca:
HELMUT FELDTMANN GmbH
Zunfstraße 28
D-21244 Buchholz/Nordheide
www.feldtmann.de

Pričakovani organ, odgovoren za opravljanje tipskega prekrusaka:
MIRTA KONTROL d.o.o.
Javorinska 3
HR-10040 Zagreb – Dubrava
Št. mesta, pristojnega za izdajo certifikata: 2474

SI

- 16 -

Informazioni del produttore secondo il regolamento (UE) n. 2016/425, allegato II, sezione 1.4 (Riferimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.)

Art. 0560 - NAVSTAR
DPI categoria 2
Taglie: 8 - 11

Leggere attentamente prima dell'uso! Siete tenuti a consegnare queste informazioni dell'utente al momento di trasmettere il DPI o di consegnarlo al destinatario del DPI. A tal fine, questo opuscolo informativo dell'utente può essere riprodotto senza limitazioni e scaricato da www.feldtmann.de

Marcatore sui guanti:

= Questi guanti sono certificati come Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) il marchio CE indica che questo prodotto è conforme ai requisiti del regolamento (UE) 2016/425. La dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo

www.feldtmann.de/Konformitätsdeklarationen

= Osservare le indicazioni del produttore!

= data di produzione, vedere etichetta CE

Spiegazione e numeri delle norme i cui requisiti sono rispettati nei guanti:

Riferimento della norme: Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Disponibili presso la Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin. www.beuth.de.

EN 420-2003+A1:2009 Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova per i guanti

EN 388-2016 I guanti di protezione contro i rischi meccanici devono raggiungere almeno il livello prestazionale 1 o il livello prestazionale A per il test di resistenza al taglio TDM secondo EN ISO 13997:1999 per almeno una delle proprietà resistenza all'abrasione, resistenza al taglio, resistenza allo strappo e alla perforazione. I livelli di prestazione si riferiscono al palmo dei guanti.

Resistenza al taglio: il numero di cicli di prova per il taglio. Numero di cicli di prova in cui il provino viene tagliato a velocità costante. Forza di lacerazione: La forza necessaria per strappare ulteriormente il provino tagliato a velocità costante.

Forza di perforazione: La forza necessaria per penetrare il provino utilizzando una punta di prova standardizzata.



Criteri di prova	Valutazione	0560 - NAVSTAR
A = resistenza all'abrasione	0 - 4	4
B = resistenza al taglio (test di Coupé)	0 - 5	2
C = forza di lacerazione	0 - 4	1
D = forza di perforazione	0 - 4	1
E = resistenza al taglio (TDM) secondo EN ISO 13997:1999	A - F	X

Mai maggiore è il numero, migliore è il risultato della prova. X significa "non testato". P significa "superato"


Test	1	2	3	4	5
A = Resistenza all'abrasione (numero di cicli di strafinamento)	100	500	2000	8000	-
B = Resistenza al taglio (indice) test di Coupé	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C = forza di lacerazione (N)	10	25	50	75	-
D = forza di perforazione (N)	20	60	100	150	-
Test	A	B	C	D	E
E = resistenza al taglio secondo EN ISO 13997:1999 (N)	2	5	10	15	22
	30				

Avvertenze generali:

Queste informazioni per l'utente hanno lo scopo di aiutare nell'utilizzo dell'equipaggiamento protettivo, in cui gli esami di laboratorio forniscono un aiuto alla selezione, ma non possono valutare le condizioni reali del luogo di lavoro. I livelli di prestazione si basano sul risultato di analisi di laboratorio, che non riflettono necessariamente le condizioni attuali sul luogo di lavoro. È quindi responsabilità dell'utilizzatore e non del fabbricante verificare l'idoneità di un particolare guanto per l'area di applicazione.

Uso previsto, campo di applicazione e valutazione dei rischi:

Questo guanto è adatto solo per applicazioni universali con lievi rischi meccanici. Il lavaggio o la pulizia a secco richiede la previa consultazione di una ditta specializzata riconosciuta. Il produttore non può accettare alcuna responsabilità per le modifiche delle proprietà prima di utilizzarne i guanti, controllare sempre che non siano danneggiati. Lo stesso vale per l'effetto protettivo in base ai livelli di prestazione specificati. La valutazione con i livelli di prestazione citati si basano su test effettuati su guanti inutilizzati; il trasferimento dei risultati ai guanti dopo il trattamento di cura richiede l'esecuzione di test appropriati.

**Imballo, stocaggio e rimozione:**

Questo articolo è fornito in imballo standard di vendita in cartone riciclabile. Ogni più piccola unità di imballaggio si trova in sacchetti di PE o imballaggio ecologico simile. I guanti devono essere adeguatamente immagazzinati, ovvero in scatole di cartone in luogo asciutto. Influenze quali umidità, temperatura, luce nonché variazione del materiale naturale durante un periodo di tempo possono comportare una variazione delle proprietà. Non è possibile indicare un a data di scadenza, in quanto dipende dal grado di usura, dall'utilizzo e dall'area di applicazione. Smaltire in conformità con le normative locali.

Composizione materiale/ il prodotto è costituito da:

100 % cotone, giallo della natura; Nitriti blu

Rischio per la salute:

In caso di reagire lavoro coi guanti, possono verificarsi reazioni allergiche ai componenti del guanto. In caso di reazioni allergiche, si consiglia di sospendere momentaneamente l'utilizzo di questo guanto e di consultare un medico.

Nome e indirizzo del produttore:
HELMUT FELDTMANN GmbH
Zunfstraße 28
D-21244 Buchholz/Nordheide
www.feldtmann.de

Organismo notificato che è responsabile di svolgere la prova sul campione:
MIRTA KONTROL d.o.o.
Javorinska 3
HR-10040 Zagreb - Dubrava
Organismo notificato n: 2474

Informationen des Herstellers nach Verordnung (EU) 2016/425, Anhang II, Abschnitt 1.4 (Fundstelle im Amtsblatt der Europäischen Union).

Art. 0560 - NAVSTAR
PSA Kategorie 2
Größe: 8 - 11

Bleibt sorgfältig vor Gebrauch verschließen! Sie sind verpflichtet, diese Anwendungsinformation bei Weitergabe der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) beizufügen bzw. an den Empfänger auszuhändigen. Zu diesem Zweck kann diese Anwendungsinformation unentgänglich vereinfacht und unter www.feldtmann.de heruntergeladen werden.

Merkmalen auf den Handschuhen:

= Diese Handschuhe sind als Persönliche Schutzausrüstung (PSA) zertifiziert. Das CE-Zeichen zeigt, dass dieses Produkt den Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 entspricht. Die Konformitätserklärung finden Sie auf www.feldtmann.de/Konformitätsdeklarationen

= die Informationen des Herstellers sind zu beachten!

Erläuterungen und Nummern der Normen, deren Anforderungen von den Handschuhen erfüllt werden:

Fundstelle der Normen: Fundstelle der Normen: Amtsblatt der Europäischen Union, zu beziehen bei Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin. www.beuth.de.

EN 420-2003+A1:2009 Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren für Handschuhe

EN 388-2016 Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken müssen für mindestens eine der Eigenschaften (Abriss-, Schnittfestigkeit, Weiterreiß- und Durchstichfestigkeit) mindestens eine Leistungsstufe 1 oder Leistungsstufe 2 erreichen. Die Leistungsstufen beziehen sich auf die Handfläche des Handschuhs.

Abrissfestigkeit: Die Anzahl der Umdreihungen, die nötig sind, um den Testhandschuh durchzuschneien.

Schnitfestigkeit: Die Anzahl der Testzyklen, bei denen bei konstanter Geschwindigkeit der Prüfung durchdringen ist.

Weiterreißfestigkeit: Die Kraft, die nötig ist, um den angeschnittenen Prüfling weiter zu reißen.

Durchstichfestigkeit: Die Kraft, die nötig ist, um den Prüfling mittels einer standardisierten Prüfspitze zu durchstoßen.

Prüfungsmerkmale

Bewertung **0560 - NAVSTAR**

	1	2	3	4	5
A = Abrissfestigkeit	0 - 4	4			
B = Schnitfestigkeit (Coupe Test)	0 - 5	2			
C = Weiterreißkraft	0 - 4	1			
D = Durchstichkraft	0 - 4	1			
E = Schnitfestigkeit (TDM) nach EN ISO 13997:1999	A - F	X			

Je höher die Ziffer, desto besser das Prüfergebnis. X bedeutet „nicht geprüft“. P bedeutet „bestanden“

Prüfung

Werte: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 800, 1000

Prüfung

Werte: 1, 2, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200

Prüfung

Werte: 1, 2, 5, 10, 15, 22, 30

Prüfung

Werte: 1, 2, 5, 10, 15, 22, 30

Prüfung

Werte: 1, 2, 5, 10, 15, 22, 30

Prüfung

Werte: 1, 2, 5, 10, 15, 22, 30

Prüfung

Werte: 1, 2, 5, 10, 15, 22, 30

Prüfung

Werte: 1, 2, 5, 10, 15, 22, 30

Prüfung

Werte: 1, 2, 5, 10, 15, 22, 30

Prüfung

Werte: 1, 2, 5, 10, 15, 22, 30

Prüfung

Werte: 1, 2, 5, 10, 15, 22, 30

Prüfung

Werte: 1, 2, 5, 10, 15, 22, 30

Pr



Art. 0560 - NAVYSTAR
SOI, kategoria 2
Rozmiary: S - 11

Prosimy o staranne zapoznanie się z niniejszymi informacjami przed użyciem! Przy przekazywaniu środków ochrony indywidualnej (SOI) są Państwo zobowiązani dołączyć te informacje dla użytkownika lub przekazać je odbiorcy. W tym celu ta informacja dla użytkownika może być w sposób nieograniczony powielana i pobierana ze strony www.feldtmann.de.

Oznaczenia na rękawicach

CE = Tego rukawice są certyfikowane jako środki ochrony indywidualnej (SOI). Znak CE wskazuje, że ten produkt spełnia wymogi rozporządzenia (UE) 2016/425. Deklaracja zgodności dostępna jest na stronie internetowej www.feldtmann.de/Konformitaetsklaerungen

i = Należy wziąć pod uwagę informacje producenta!

[] = Data produkcji - patrz etykieta CE na rukawice

Oznaczenie i norma, których wymogi są spełniane przez rukawice

Zapis norm: Dzienik Urzędowy Unii Europejskiej. Dostępny w: Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin. www.beuth.de.

EN 202-2003+A1:2009 Ochrane rukavice – Wymogi ogólnie i techniki testowe dla rękawic
 EN 388:2010 Ochrane rukavice z zagrożeniami mechanicznymi muszą da najmniej jednej z cech (wytrzymałość na ścieranie, na preszenie, na dalsze rozciąganie i przekształcanie) co najmniej stopy mocy A dla badania wytrzymałości na przecięcie TDM według EN ISO 13997:1999. Pozometry wydajności odnoszą się do dloni rękawicy.

Wytrzymałość na ścieranie: Liczba cykli obrotów, które są potrzebne, aby przerwać rukawicę testową. Wytrzymałość na przecięcie: Liczba cykli testowych, przy których przy stałej predyspozycji przedmiotu badania zostaje przecięty. Sila dalszego rozciągania: Sila, która jest potrzebna do dalszego rozciągania nadciętego przedmiotu badania.

Sila przekształcania: Sila, która jest konieczna do przekształcania przedmiotu badania przy użyciu standardowej korkociągów testowej.



ABCDE

Kryteria testowe	Ocena	0560 - NAVYSTAR
A = Odporność na ścieranie	0 - 4	4
B = Odporność na przecięcie (test Coupe)	0 - 5	2
C = Odporność na roztarwanie	0 - 4	1
D = Odporność na przedłużanie	0 - 4	1
E = Odporność na przecięcie (TDM) wg EN ISO 13997:1999	A - F	X

Im wyższa jest liczba, tym lepszy jest wynik testu. X oznacza „niebadane”. Oznacza „wynik pozytywny”.

Test	1	2	3	4	5
A = Odporność na ścieranie (liczba cykli ścierania)	100	500	2000	8000	-
B = Odporność na przecięcie (indeks) - test Coupe	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C = Odporność na roztarwanie (N)	10	25	50	75	-
D = Odporność na przedłużanie (N)	20	60	100	150	-
Test	A	B	C	D	E
	2	5	10	15	22
	30				

E = Wytrzymałość na przecięcie według EN ISO 13997:1999 (N)

Im wyższa jest liczba, tym lepszy jest wynik testu. X oznacza „niebadane”. Oznacza „wynik pozytywny”.

Ta informacja dla użytkownika ma sluzby jako pomoc przy wyborze środków ochrony indywidualnej, przy czym testy laboratoryjne dostarczają danych pomocniczych, ale nie mogą oznaczać rzeczywistych warunków w miejscu pracy. Stopień efektywności opiera się na wynikach testów laboratoryjnych, które nie muszą odzwierciedlać aktualnych warunków na stanowisku pracy. Dlatego w zakresie odpowiedzialności użytkownika, a nie producenta pozostałe skontrolowanie odpowiadające rzeczywistej realności zakłada się na użytkownika.

Przestrzeganie zakazu, ograniczeń i ograniczeń
 Ta informacja jest doposadzona wyłącznie do uniwerysalnych zakreśleń złożonych z lekkim ryzykiem mechanicznym. Dotyczy z oznaczeniem poziomu odporności na rozciąganie - poziom 1 lub wyższych. Jeżeli istnieje ryzyko wrażliwości na części maszyny, nie wolno użyć rukawicy. Brak ochrony przed estremi obiektywu, np. igłami do iniekcji. W razie pytań i niejasności dotyczących zakresu zastosowania tych rukawic należy zwrócić się do eksperta ds. bezpieczeństwa, dostawcy lub producenta.

Czynności i pielęgnacja

Rekomendowane jest pielęgnacja przy użyciu standardowych środków czyszczących (np. szortki, ścieczki do czyszczenia itp.). Mycie lub czyszczenie chemiczne wymaga wcześniejszego doradztwa ze strony autoryzowanego specjalisty. Producent nie odpowiada za zmiany właściwości. Przy ponownym zastosowaniu należy zawsze używać rukawicy względem braku uszkodzeń. To samo dotyczy efektu ochronnego zgodnie z określonymi poziomami wydajności. Ocenę z niżzej podanych stopni właściwości użytkowych oparta jest na badaniach nieuwzględnianych rukawic, prezentowane wynikiów na rukawice po pielęgnacji wymaga przeprowadzenia odpowiednich testów.



Pakowanie, przechowywanie i usuwanie jako odpad

Ten artykuł jest dostarczany w jednorazowym opakowaniu sprzedawanym z kartonu nadającego się do recyklingu. Najmniejsza jednostka opakowaniowa znajduje się w woreczkach PE lub podobnych opakowaniach przyjaznych dla środowiska. Rukawice muszą być prawidłowo przechowywane, tzn. w kartonach w suchych pomieszczeniach. Wpływ takich, jak wilgotność, temperaturę, światło i naturalne zmiany tworzywa w danym okresie mogą spowodować zmiany właściwości ochronnych. Nie można określić daty utraty właściwości użytkowych, ponieważ zależy ona od stopnia zużycia i zakresu zastosowania. Usuwane jako odpad zgodnie z regulacjami lokalnymi.

Skład materiałowy / produkt składa się z

100% bawełna, naturalny kolor

nitryl, niebieski

Rukawice do zdrowia

Przy prawidłowej pracy z produktem może dojść do reakcji alergicznych spowodowanych elementami rukawicy. Jeśli wystąpią reakcje alergiczne, rekomenduje się, aby zaprzestać stosowania rukawicy oraz skonsultować się z lekarzem.

Nazwisko i adres producenta
HELMUT FELDTMANN GmbH
Zunftstraße 28
D-2124 Buchholz/Nordheide
www.feldtmann.de

Jednostka notyfikowana, która odpowiada za prowadzenie testów prototypów:
MIRTA KONTROL d.o.o.
Javorinska 3
HR-10040 Zagreb - Dubrava
Nr Jednostka notyfikowana: 2474

- 12 -

Informatie van de fabrikant conform Verordening (EU) 2016/425, bijlage II, paragraaf 1.4 (plaats in het officiële blad van de Europese Unie).



Art. 0560 - NAVYSTAR
PBM kategorie 2
Maten: 8 - 11

Lees dit aandachtig voor gebruik! U bent verplicht om deze gebruikersinformatie bij het doorgeven van de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) bij te voegen of aan de ontvanger te overhandigen. Hierto kan deze gebruikersinformatie zonder beperkingen worden gereproduceerd en worden gedownload op www.feldtmann.de.

Markeringen op de handschoenen

CE = Dese handzakken zijn geertificeerd als persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Het CE-merkje geeft aan dat dit product voldoet aan de vereisten van Verordening (EU) 2016/425. De conformiteitsverklaring vindt u op www.feldtmann.de/Konformitaetsklaerungen

[] = informatie van de fabrikant moet in achter de handzakken worden genomen!

[] = Zie CE-label op de handschoenen voor de productiedatum

Toelichting en nummers waaraan de handschoenen voldoen:

Locatie van de norm: Officieel blad van de Europese Unie. Te verkrijgen bij Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin. www.beuth.de.

EN 202-2003+A1:2009 Beschermende handschoenen - Algemene eisen en testmethoden voor handschoenen

EN 388:2010 Beschermende handschoenen tegen mechanische risico's moeten voor ten minste één van de eigenschappen (slijting, snijverstand, scherpeigenschap, en perforatiekracht) een minste prestatieverlies A voor de TDM-slijtbestendigheidstest volgens EN ISO 13997:1999 bereiken. Prestatieverlies verwijst naar de palm van de handschoen.

Slijtbaarheid: Het aantal momenten dat nodig is om de testhandschoen door te slijten. Slijtbaarheid: Het aantal testcykli waarbij het testmonster bij constante snelheid wordt doorgesneden. Scheurverstand: De kracht die nodig is om het gesmeden monster verder te scheuren.

Perforatieverstand: De verste kracht om het monster te doorboren met behulp van een gestandaardiseerde testpunkt.

ABCDE

Kriteria	Beoordeling	0560 - NAVYSTAR
A = Schuurverstand	0 - 4	4
B = Snijverstand (Coup Test)	0 - 5	2
C = Scheurverstand	0 - 4	1
D = Perforatieverstand	0 - 4	1
E = Snijverstand (TDM) conform EN ISO 13997:1999	A - F	X

Hoe hoger het getal, des te beter is het testresultaat. X betekent "niet getest". P betekent "geslaagd"


Test	1	2	3	4	5
A = Schuurverstand (aantal omwentelingen)	100	500	2000	8000	-
B = Snijverstand (index Coup-Test)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C = Scheurverstand (N)	10	25	50	75	-
D = Perforatieverstand (N)	20	60	100	150	-
Test	A	B	C	D	E
	2	5	10	15	22
	30				

E = Snijverstand conform EN ISO 13997:1999 (N)

Im wyższa jest liczba, tym lepszy jest wynik testu. X oznacza „niebadane”. Oznacza „wynik pozytywny”.

Ta informacja dla użytkownika ma sluzby jako pomoc przy wyborze środków ochrony indywidualnej, przy czym testy laboratoryjne dostarczają danych pomocniczych, ale nie mogą oznaczać rzeczywistych warunków w miejscu pracy. Stopień efektywności opiera się na wynikach testów laboratoryjnych, które nie muszą odzwierciedlać aktualnych warunków na stanowisku pracy. Dlatego w zakresie odpowiedzialności użytkownika, a nie producenta pozostałe skontrolowanie odpowiadające rzeczywistej realności zakłada się na użytkownika.

Przestrzeganie zakazu, ograniczeń i ograniczeń
 Ta informacja jest doposadzona wyłącznie do uniwerysalnych zakreśleń złożonych z lekkim ryzykiem mechanicznym. Dotyczy z oznaczeniem poziomu odporności na rozciąganie - poziom 1 lub wyższych. Jeżeli istnieje ryzyko wrażliwości na części maszyny, nie wolno użyć rukawicy. Brak ochrony przed estremi obiektywu, np. igłami do iniekcji. W razie pytań i niejasności dotyczących zakresu zastosowania tych rukawic należy zwrócić się do eksperta ds. bezpieczeństwa, dostawcy lub producenta.



Pakowanie, przechowywanie i usuwanie jako odpad

Ten artykuł jest dostarczany w jednorazowym opakowaniu sprzedawanym z kartonu nadającego się do recyklingu. Najmniejsza jednostka opakowaniowa znajduje się w woreczkach PE lub podobnych opakowaniach przyjaznych dla środowiska. Rukawice muszą być prawidłowo przechowywane, tzn. w kartonach w suchych pomieszczeniach. Wpływ takich, jak wilgotność, temperaturę, światło i naturalne zmiany tworzywa w danym okresie mogą spowodować zmiany właściwości ochronnych. Nie można określić daty utraty właściwości użytkowych, ponieważ zależy ona od stopnia zużycia i zakresu zastosowania. Usuwane jako odpad zgodnie z regulacjami lokalnymi.

Symbole i informacje na produktach
 Dit artikel wordt levered in een uniforme verkooppakking van recyclebaar karton. De kleinste verpakkingseenheid bevindt zich in PE-zakjes of vergelijkbare milieuvriendelijke verpakkingen. De handschoenen moeten op de juiste manier bewaard, d.w.z. in dozen in droge ruimtes. Invloeden zoals vochtigheid, temperatuur, licht en natuurlijke materialenveranderingen gedurende een bepaalde tijdperiode kunnen verandering van de beschermende eigenschappen tot gevolg hebben. Er kan geen garantie worden gegeven dat afhankelijk is van de mate van slijting, het gebruik en het gebruiksgeschiedenis van de handschoenen, neem contact op met de bedrijfs/eigenschapsfunctie, de leverancier of de fabrikant.

Reiniging en onderhoud

Verzorging met speciale vingerafdrukken met geringe chemische risico's. Voor alle handschoenen met een scheurkracht van niveau 1 of hoger geldt: Als er gevrees bestaat dat door draaiende machineonderdelen meegeleidt wordt, mag men geen handschoenen dragen. Geen bescherming tegen scherpe voorwerpen, zoals injectiehulzen. Als u wegeeft hebt of er onduidelijkheden zijn over het gebruik van deze handschoenen, neem contact op met de bedrijfs/eigenschapsfunctie, de leverancier of de fabrikant.

Gebruiksaanwijzing en risicobeoordeling

Diese handschoen is alleen geschikt voor universele toepassingen met geringe chemische risico's. Voor alle handschoenen met een scheurkracht van niveau 1 of hoger geldt: Als er gevrees bestaat dat door draaiende machineonderdelen meegeleidt wordt, mag men geen handschoenen dragen. Geen bescherming tegen scherpe voorwerpen, zoals injectiehulzen. Als u wegeeft hebt of er onduidelijkheden zijn over het gebruik van deze handschoenen, neem contact op met de bedrijfs/eigenschapsfunctie, de leverancier of de fabrikant.

Versprekende, opslag en afvoer

Dit artikel wordt levered in een uniforme verkooppakking van recyclebaar karton. De kleinste verpakkingseenheid bevindt zich in PE-zakjes of vergelijkbare milieuvriendelijke verpakkingen. De handschoenen moeten op de juiste manier bewaard, d.w.z. in dozen in droge ruimtes. Invloeden zoals vochtigheid, temperatuur, licht en natuurlijke materialenveranderingen gedurende een bepaalde tijdperiode kunnen verandering van de beschermende eigenschappen tot gevolg hebben. Er kan geen garantie worden gegeven dat afhankelijk is van de mate van slijting, het gebruik en het gebruiksgeschiedenis van de handschoenen. Afvalverwijdering volgens de lokale voorschriften.

Materialaamhetsinstelling / het product bestaat uit

100% katoen, natuurlijke kleur

nitril, blauw

Gezondheidsrisico's

Bij juist gebruik van het product kunnen er allergische reacties op de componenten van de handschoenen ontstaan. Als er allergische reacties optreden, is het raadzaam om het gebruik van deze handschoenen voorlopig te stoppen en medisch advies in te winnen.

Naam en adres van de fabrikant
HELMUT FELDTMANN GmbH
Zunftstraße 28
D-2124 Buchholz/Nordheide
www.feldtmann.de

Aangemelde instante die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van het typeonderzoek:
MIRTA KONTROL d.o.o.
Javorinska 3
HR-10040 Zagreb - Dubrava
www.feldtmann.de

Aangemelde instantie nr.: 2474

NL

- 10 -

Informace výrobce podle nařízení (EU) 2016/425, příloha II, oddíl 1.4 (místo zodpovědné za normy Evropské unie).



Výr. 0560 - NAVYSTAR
PSA kategorie 2
Rozsah: 8 - 11

Před použitím si prosíme přečíst tyto informace pro úplněte přílohy, resp. je všechny výrobcem pro úplněte osobní ochranné vybavení (OOP). Známkou CE ukazuje, že tento výrobek splňuje požadavky nařízení (EU) 2016/425. Prohlášení o shodě naleznete na www.feldtmann.de/Konformitaetsklaerungen

Značky na rukavicích

CE = Tyto rukavice jsou certifikovány jako Osobní ochranné vybavení (OOP). Známkou CE ukazuje, že tento výrobek splňuje požadavky nařízení (EU) 2016/425. Prohlášení o shodě naleznete na www.feldtmann.de/Konformitaetsklaerungen

STRONG HANDS

= Místo zodpovědné za informaci pro uživatele pro úplněte působivé vybavení (OOP). Známkou CE ukazuje, že tento výrobek splňuje požadavky nařízení (EU) 2016/425. Prohlášení o shodě naleznete na www.feldtmann.de/Konformitaetsklaerungen

EN 202-2003+A1:2009 Ochrana rukavice proti mechanickým rázům = Všeobecné požadavky a skutečné metody pro rukavice

EN 388:2010 Ochrana rukavice proti mechanickým rázům = Všeobecné požadavky a skutečné metody pro rukavice

EN 240-2003+A1:2009 Ochrana rukavice proti výbuchovým = Všeobecné požadavky a skutečné metody pro rukavice

EN 288:2010 Ochrana rukavice proti výbuchovým = Všeobecné požadavky a skutečné metody pro rukavice

EN 288:2010 Ochrana rukavice proti výbuchovým = Všeobecné požadavky a skutečné metody pro rukavice

EN 288:2010 Ochrana rukavice proti výbuchovým = Všeobecné požadavky a skutečné metody pro rukavice

EN 288:2010 Ochrana rukavice proti výbuchovým = Všeobecné požadavky a skutečné metody pro rukavice

EN 288:2010 Ochrana rukavice proti výbuchovým = Všeobecné požadavky a skutečné metody pro rukavice

EN 288:2010 Ochrana rukavice proti výbuchovým = Všeobecné požadavky a skutečné metody pro rukavice

EN 288:2010 Ochrana rukavice proti výbuchovým = Všeobecné požadavky a skutečné metody pro rukavice

EN 288:2010 Ochrana rukavice proti výbuchovým = Všeobecné požadavky a skutečné metody pro rukavice

EN 288:2010 Ochrana rukavice proti výbuchovým = Všeobecné požadavky a skutečné metody pro rukavice

EN 288:2010 Ochrana rukavice proti výbuchovým = Všeobecné požadavky a skutečné metody pro rukavice

EN 288:2010 Ochrana rukavice proti výbuchovým = Všeobecné požadavky a skutečné metody pro rukavice

EN 288:2010 Ochrana rukavice proti výbuchovým = Všeobecné požadavky a skutečné metody pro rukavice

EN 288:2010 Ochrana rukavice proti výbuchovým = Všeobecné požadavky a skutečné metody pro rukavice

EN 28

