

Informacije proizvajalca v skladu z Uredbo (EU) 2016/425, priloga II, odsek 1.4 (vir u radnem listu Evropske unije).

Art. 0701 – WHITE GRIP
OZO kategorija 2
Velikost: 6 - 11

Prosimo, skrbno preberite pred uporabo! Vaša dolžnost je, da ob predaji osebne zaščitne opreme (OZI) priložite oz. podelite prejmenku te informacije za uporabnika. V ta namen lahko informacije za uporabnika neomejeno razmnožujete in presname na spletni strani www.feldtmann.de.

Oznake na rokavčkah

= Te rokavice so opremljene s certifikatom za osebno zaščitno opremo (OZO). Znak CE sporoča, da predmetni izdelek ustrez zahtevam Uredbe (EU) 2016/425. Izjava o skladnosti boste našli na www.feldtmann.de/Konformitätsserklärungen

= upoštevajte informacije proizvajalca!

= Datum izdelave, glej znak CE

Pojasnila v številke standarda, katera je zahteva morala izpolnit rokavice

Viri standardi Uradni list Evropske unije. Narodlo pri: Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin. www.beuth.de.

EN 202-2003+A1:2009 Zaščita rokavice - Splošne zahteve in preizkusni postopek za rokavice

EN 388-2016 Rokavice za zaščito pred mehaničnimi tekanji morajo pri vsi eni od lastnosti izobraževanja, odpornosti na rezanje, raztrganje razpol. in odpornosti proti predravki (če je nujno) in eni izmednost A pri preizkuši odpornosti na rezanje TDM po EN ISO 13997:1999. Ravni mod. Dostop do dlan. Odpornost proti drgnjenju: Število vrtljajev, potreben za prednjeganje testne rokavice. Odpornost proti rezanju: Stevilo prekusačnih ciklov, pri katerih se z ekonomsko hitrostjo preteče prekusač. Sila nadaljnje trganja: Sila, ki potrebuje za nadaljevanje trganja zarezana prekusač. Preboda sila: Sila, ki je potrebna za prebadanje prekusača s standardizirano preizkusno konico.



| Preizkusna merila | Ovrednotenje | 0701 – WHITE GRIP |
|---|--------------|-------------------|
| A = Odpornost proti drgnjenju | 0 - 4 | 3 |
| B = Odpornost proti rezanju (preizkus Coupe) | 0 - 5 | 1 |
| C = Sila nadaljnje trganja | 0 - 4 | 3 |
| D = Preboda sila | 0 - 4 | 1 |
| E = Odpornost proti rezanju (TDM) glede na EN ISO | A - F | X |

Večja vrednost pomeni boljši preizkusni rezultat. X pomeni „ni preizkušen“. P pomeni „preizkus uspešno opravljen“

| Preizkus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-----|-----|------|------|------|
| A = Odpornost proti drgnjenju (štetivo vrtljajev pri drgnjenju) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | - |
| B = Odpornost proti rezanju (indeks) preizkus Coupe | 1,2 | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 20,0 |
| C = Sila nadaljnje trganja (N) | 10 | 25 | 50 | 75 | - |
| D = Preboda sila (N) | 20 | 60 | 100 | 150 | - |
| Preizkus | A | B | C | D | E |
| E = Odpornost proti rezanju EN ISO 13997:1999 (N) | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 |
| | 30 | | | | |

Spoštni napotki

Ti podatki za uporabnika pomagajo pri izbiri vaše zaščitne opreme, pri čemer predstavljajo laboratorijski preizkus smernice za izbiro, vendar ne morejo oceniti dejanskih pogojev delovanja. Ravn učinkovitosti temelji na rezultatu laboratorijskih preizkusov, ki ne odražajo nujno trenutnih razmer na delovnem mestu. Zato je uporabnik in ne provajalec odgovoren za to, da preveri ustreznost določene rokavice za predvideno uporabo.

Namen in področje uporabe ter ocena tevzga


Ta rokavica je primerna le za splošno področje uporabe z manjimi mehaničnimi vganji. Pri delu v bližini vrtljivih delov je potrebna večja predvidnost (nevarnost vedenja vrtljivih delov). Ni zadružen pred ostnimi predmeti, npr. injekcijskimi iglami.

Če imate kakršnokoli vprašanja ali nejasnosti glede področja uporabe te rokavice, se obrnite na pooblaščena za varstvo pri delu v podjetju, dobavitelja ali proizvajalca.

Cenčenje in nega

Priporočuje se čiščenje z komercialno dostopnimi čistilnimi priborom (npr. ščetkami, krampi itd.). Pred pranjem ali kemikalijami čiščenjem je potrebno predhodno posvetovanje s primerno specjalizirano družbo. Pri tem primanjajte ne prevezame nobene odgovornosti za morebitno spremembo lastnosti. Pred ponovno uporabo rokavice vedno preverite, ali ni poškodovana.

Ocenjene storitve napovedi ravni učinkovitosti, temelji na preizkušanju neuporabljenih rokavik, prenos rezultatov na rokavice po opravljenem vzdrževanju pa zahteva izpolnjevanje ustreznih preizkusov.

**Pakiranje, shčititev in odstranjevanje**

Te rokavice se dostavljajo v enostavno prednino embalaži z kartono, kar se lahko odstrani. Najmanjša embalažna enota se nahaja v PE vrečah ali podobni okolju prijazni embalaži. Rokavice morajo biti pravilno skladiščene, npr. v kartonskih skladih in v suhih prostorih. Vplivi, kot na primer vlažnost, temperatura, svetlobne spremembe in spremembe naravnih materialov v časovnem obdobju, lahko povzročijo spremembo zaščitnih lastnosti. Datum poteka življenske dobe ni mogoče določiti, ker je odvisna od stopnje obrabe, pogostosti uporabe in področja uporabe. Pri odstranjevanju upoštevajte lokalne predpise.

Sestava materiala/izdelek je izdelan iz

100 % poliester, bela poliuretan, bela

Zdravstveno sveganje

Pri nameščeni uporabi izdelka se lahko pojavi alergične reakcije na sestavine rokavice. Če se pojavi alergija, priporočamo, da prenehate uporabljati rokavice in poselite zdravniško poslovno.

Naziv in naslov proizvajalca

HELMUT FELDTMANN GmbH
Zuntfstraße 28
D-21244 Buchholz/Nordheide
www.feldtmann.de

Prislušeni organi, odgovoren za opravljanje tipskega preizkusa:
MIRTA KONTROL d.o.o.
Gradiska 3
HR-10040 Zagreb – Dubrava
Št. mesta, pristojnega za izdajo certifikata: 2474

SI

- 16 -

Informazioni del produttore secondo il regolamento (UE) n. 2016/425, allegato II, sezione 1.4 (Riferimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.)

Art. 0701 – WHITE GRIP
DPI kategorija 2
Taglie: 6 - 11

Leggere attentamente prima dell'uso! Siete tenuti a consegnare queste informazioni dell'utente al momento di trasmettere il DPI o di consegnarlo al destinatario del DPI. A tal fine, questo opuscolo informativo dell'utente può essere riprodotto senza limitazioni e scaricato da www.feldtmann.de

Marker sui guanti

= Questi guanti sono certificati come Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) il marchio CE indica che questo prodotto è conforme ai requisiti del regolamento (UE) 2016/425. La dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo

www.feldtmann.de/Konformitätsserklärungen

= Osservare le indicazioni del produttore!

= data di produzione, vedere etichetta CE

Spiegazione e numeri delle norme i cui requisiuti sono rispettati nei guanti.

Riferimento delle norme: Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Disponibili presso la Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin. www.beuth.de.

EN 420:2003+A1:2009 Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova per i guanti

EN 388-2016 I guanti di protezione contro i rischi meccanici devono raggiungere almeno il livello prestazionale 1 o il livello prestazionale A per il test di resistenza al taglio TDM secondo EN ISO 13997:1999 per almeno una delle proprietà resistenza all'abrasione, resistenza al taglio, resistenza allo strappo e alla perforazione. I livelli di prestazione si riferiscono al palmo dei guanti.

Resistenza al taglio: il numero di cicli di prova per raggiungere il punto di taglio. Numero di cicli di prova in cui il guanto viene tagliato a velocità costante. Forza di lacerazione: La forza necessaria per strappare ulteriormente il provino tagliato a velocità costante.

Forza di perforazione: La forza necessaria per penetrare il provino utilizzando una punta di prova standardizzata.



| Criteri di prova | Valutazione | 0701 – WHITE GRIP |
|--|-------------|-------------------|
| A = resistenza all'abrasione | 0 - 4 | 3 |
| B = resistenza al taglio (test di Coupé) | 0 - 5 | 1 |
| C = forza di lacerazione | 0 - 4 | 3 |
| D = forza di perforazione | 0 - 4 | 1 |
| E = resistenza al taglio (TDM) secondo EN ISO 13997:1999 | A - F | X |

Mai maggiore il numero, migliore è il risultato della prova. X significa "non testato". P significa "superato"

| Test | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|-----|-----|------|------|------|
| A = Resistenza all'abrasione (numero di cicli di sfarinamento) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | - |
| B = Resistenza al taglio (indice) test di Coupé | 1,2 | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 20,0 |
| C = forza di lacerazione (N) | 10 | 25 | 50 | 75 | - |
| D = forza di perforazione (N) | 20 | 60 | 100 | 150 | - |
| Test | A | B | C | D | E |
| E = resistenza al taglio secondo EN ISO 13997:1999 (N) | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 |
| | 30 | | | | |

Avvertenze generali

Queste informazioni per l'utente hanno lo scopo di aiutarvi nell'utilizzo dell'equipaggiamento protettivo, in cui gli esami di laboratorio forniscono un aiuto alla selezione, ma non possono valutare le condizioni reali del luogo di lavoro. I livelli di prestazione si basano sul risultato di analisi di laboratorio, che non riflettono necessariamente le condizioni attuali sul luogo di lavoro. È quindi responsabilità dell'utilizzatore e non del fabbricante verificare l'idoneità di un particolare guanto per l'area di applicazione prevista.


Uso previsto, campo di applicazione e valutazioni dei rischi

Questo guanto è adatto solo per applicazioni universali con livelli rischi meccanici. Quanto segue vale per tutti i guanti con una resistenza allo strappo di livello 1 o superiore. I guanti non devono essere indossati in caso di rischio di intrappolamento dentro a parti di macchine rotanti. Nessuna protezione contro oggetti appuntiti, acuti, agghi o per iniezioni. In caso di domande o ambiguità relativa all'uso di questo guanto, contattare il responsabile della sicurezza aziendale, il fornitore o il produttore.

Polidi e cura

Si consiglia di utilizzare detergenti reperibili in commercio (ad esempio spazzole, stracci per la pulizia, ecc.). Il lavaggio o la pulizia a secco richiede la previa consultazione di una ditta specializzata riconosciuta. Il produttore non può accettare alcuna responsabilità per le modifiche delle proprietà prima di riutilizzarne i guanti, controllare sempre che non siano danneggiati.

Le valutazioni con i livelli di prestazione citati si basano su test effettuati su guanti inutilizzati; il trasferimento dei risultati ai guanti dopo il trattamento di cura richiede l'esecuzione di test appropriati.

**Imballaggio, stocaggio e rimozione**

Questo articolo è fornito in imballaggio standard di vendita in cartone riciclabile. Ogni più piccola unità di imballaggio si trova in sacchetti in PE o imballaggio ecologico simile. I guanti devono essere adeguatamente immagazzinati, ovvero in scatole di cartone in luogo asciutto. Influenze quali umidità, temperatura, luce nonché variazione del materiale naturale durante un periodo di tempo possono comportare una variazione delle proprietà. Non è possibile indicare un a data di scadenza, in quanto dipende dal grado di usura, dall'utilizzo e dall'area di applicazione. Smaltire in conformità con le normative locali.

Composizione materiale/il prodotto è costituito da

100 % poliester, bianco

poliuretan, bianco

Rischio per la salute

In caso di reagire gravemente al guanto, possono verificarsi reazioni allergiche ai componenti del guanto. In caso di reazioni allergiche, si consiglia di sospendere momentaneamente l'utilizzo di questo guanto e di consultare un medico.

Nome e indirizzo del produttore

HELMUT FELDTMANN GmbH
Zuntfstraße 28
D-21244 Buchholz/Nordheide
www.feldtmann.de

Organismo notificato che è responsabile di svolgere la prova sul campione:

MIRTA KONTROL d.o.o.
Gradiska 3
HR-10040 Zagreb – Dubrava

Organismo notificato n: 2474

Informationen des Herstellers nach Verordnung (EU) 2016/425, Anhang II, Abschnitt 1.4 (Fundstelle im Amtsblatt der Europäischen Union).

Art. 0701 – WHITE GRIP
PSA Kategorie 2
Größe: 6 - 11

Büte sorgfältig vor Gebrauch durchlesen! Sie sind verpflichtet, diese Anwendungserklärung bei Weitergabe der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) beizufügen bzw. an den Empfänger auszuhändigen. Zu diesem Zweck kann diese Anwendungserklärung uneingeschränkt vervielfältigt und unter www.feldtmann.de heruntergeladen werden.

Markierungen auf den Handschuhen

→ Diese Handschuhe sind als Persönliche Schutzausrüstung (PSA) zertifiziert. Das CE-Zeichen zeigt, dass dieses Produkt den Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 entspricht. Die Konformitätserklärung finden Sie auf www.feldtmann.de/Konformitätsserklärungen

→ die Informationen des Herstellers sind zu beachten!

→ Herstellungsdatum siehe CE-Label

Erläuterungen und Nummern der Normen, deren Anforderungen von den Handschuhen erfüllt werden:

Fundstelle der Normen: Amtsblatt der Europäischen Union. Zu beziehen bei Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin. www.beuth.de.

EN 420:2003+A1:2009 Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren für Handschuhe

EN 388-2016 Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken müssen für mindestens eine der Eigenschaften (Abrissfestigkeit, Schnittfestigkeit, Weiterreibfestigkeit und Durchstichfestigkeit) mindestens einen Wert erreichen. Der Leistungsstufen A für die TDM-Schnittfestigkeitsprüfung nach EN ISO 13997:1999 erreichen. Leistungsstufen beziehen sich auf die Handfläche des Handschuhs.

Abrissfestigkeit: Die Anzahl der Umdrückungen, die nötig sind, um den Testhandschuh durchzuschneien.

Schnittfestigkeit: Die Anzahl der Testzyklen, bei denen bei konstanter Geschwindigkeit der Prüfling durchschneidet.

Weiterreibfestigkeit: Die Kraft, die nötig ist, um die Anschneidezeit des Prüflings mittels einer standardisierten Prüfspitze zu durchstoßen.

Durchstichfestigkeit: Die Kraft, die nötig ist, um den Prüfling weiter zu ziehen.

→ Bewertung

→ 0 - 4 3

→ 0 - 5 1

→ 0 - 4 3

→ 0 - 4 1

→ A - F X

Je höher die Ziffer, desto besser das Prüfergebnis. X bedeutet „nicht geprüft“. P bedeutet „bestanden“

Prüfung

→ 1 2 3 4 5

→ 100 500 2000 8000 -

→ 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

→ 10 25 50 75 -

→ 20 60 100 150 -

Prüfung

→ A B C D E

→ 2 5 10 15 22 30

Allgemeine Hinweise

Diese Anwendungserklärung ist als Hilfe bei der Auswahl ihrer Schutzausrüstung gedacht, wobei die Labortests eine Auswahlhilfe bieten, jedoch nicht die tatsächlichen Arbeitsplatzbedingungen beurteilen können. Es obliegt dem Anwender die entsprechenden Arbeitsschritte zu prüfen.

Verwendungszweck, Einsatzgebiet und Risikobewertung

Dieser Artikel wird für universelle Einsatzbereiche mit leichten mechanischen Risiken geeignet. Erhöhte für alle Handschuhe mit einer Weiterreibkraft der Stufe 1 oder höher. Sofort nach dem Hineinsetzen in den Hintergrund besteht die drehende Maschinenteile besteht, dürfen keine Handschuhe getragen werden. Kein Schutz gegen spitze Objekte, z.B. Injektionsnadeln.

Bei Fragen und Unklarheiten zum Einsatz dieses Handschuhs wenden Sie sich an den betrieblichen Sicherheitsbeauftragten, den Lieferanten oder den Hersteller.

Reinigung, Pflege und Entsorgung

Diese Pflege mittels handelsüblicher Reinigungsmittel (z.B. Büsten, Putzplatten, etc.) wird empfohlen. Waschen oder chemisch reinigen macht eine vorherige Beratung der Handschuhe erforderlich, um die Schleifzähne der Scheuerkontakte zu schützen. Temperatur, Lichte und sonstige mechanischen Umweltbedingungen müssen berücksichtigt werden, um die Lebensdauer des Handschuhs zu erhalten.

Temperatur, Licht sowie natürliche Werkstoffveränderungen können eine Änderung der Schutzfertigkeiten der Handschuhe verhindern. Bei einem erneuten Einsatz sind die Handschuhe auf jeden Fall wieder auf Universalheit zu prüfen.

Die Bewertung mit dem u.a. Leistungsstufen basiert auf Prüfungen unbenutzten Handschuhen. Eine Übertragung der Ergebnisse auf Handschuhe nach Pflegebehandlung erfordert die Durchführung entsprechender Prüfungen.

→ Verpackung, Lagerung und Entsorgung

Dieser Artikel wird in einer Plastikverpackung aus recycelbarem Papierkarton geliefert. Die jeweils kleinste Packungseinheit befindet sich in PE-Beuteln oder ähnlichen umweltfreundlichen Umschließungen. Die Handschuhe müssen sachgerecht gelagert werden, d.h. in Kartons in trockenen Räumen. Einflüsse wie Feucht



Art. 0701 – WHITE GRIP
PSA category 2
Sizes: 6 - 11

Please read carefully before use! You are obligated to include this user information when passing on the personal protective equipment (PPE) or to hand it over to the recipient. For that purpose, this user information can be reproduced in unlimited quantities and downloaded at www.feldmann.de.

Markings on the gloves



= These gloves are certified as personal protective equipment (PPE). The CE symbol shows that this product meets the requirements of Regulation (EU) 2016/425. The Declaration of Conformity can be found at www.feldmann.de/Konformitaetserlaeungen



= the manufacturer's information must be observed!

[] = date of production see CE Label

Clarification and numbers of standards whose requirements the gloves meet

Reference to the standards: Official Journal of the European Union. Available from Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin. www.beuth.de.

EN 420:2003+A1:2009 Protective gloves. General requirements and test method

EN 888:2016 Protective gloves against mechanical risks must achieve performance level 1 or performance level A of the TDM cut resistance test according to EN ISO 13997:1999 for at least one of the properties (abrasion resistance, cut resistance, tear resistance and puncture resistance). Performance levels refers to the palm of the glove.

Abrasion resistance: number of rotations required to wear through the test glove. Cut resistance: the number of test cycles it takes to cut through the test sample at a constant speed. Tear resistance: The force necessary to continue tearing the cut test sample.

Puncture resistance: The force required to punch through the test sample using a standardized test point.

| Test criteria | Evaluation | 0701 – WHITE GRIP |
|---|------------|-------------------|
| A = Abrasion resistance | 0 - 4 | 3 |
| B = Cut resistance (coupe test) | 0 - 5 | 1 |
| C = Tear resistance | 0 - 4 | 3 |
| D = Puncture resistance | 0 - 4 | 1 |
| E = Cut resistance (TDM) according to EN ISO 13997:1999 | A - F | X |

The higher the number, the better the test result. X means "not tested". P means "passed".

| Test | A | B | C | D | E | F |
|---|-----|-----|------|------|------|----|
| A = Abrasion resistance (number of rubs) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | - | - |
| B = Cut resistance (index) coupe test | 1,2 | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 20,0 | - |
| C = Tear resistance (N) | 10 | 25 | 50 | 75 | - | - |
| D = Puncture resistance (N) | 20 | 60 | 100 | 150 | - | - |
| Test | A | B | C | D | E | F |
| E = Cut resistance according to EN ISO 13997:1999 (N) | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |

General instructions

This user information is intended as assistance in selecting your safety equipment. Laboratory tests offer help in choosing, but they cannot evaluate the conditions of the actual workplace. The performance levels are based on the results of laboratory tests that may not reflect the actual conditions at the workplace. The user, and not the manufacturer, is therefore responsible for checking the suitability of a specific glove for the planned application.

Purpose, application and risk evaluation

This glove is suitable only for universal applications with slight mechanical risks. The following applies for all gloves with a tear resistance of level 1 or higher: No glove should be worn if there is any danger of being pulled into turning machine parts. No protection against pointed objects, such as injection needles.

For questions or when in doubt about the range of use for these gloves, contact the company safety officer, supplier or manufacturer.

Cleaning and care

Treatment with aggressive, commercially available cleaning products is recommended (such as brushes, polishing cloths, etc.). Washing or chemical cleaning requires prior consultation with a recognized speciality company. The manufacturer accepts no liability for changes in the product's properties. Before reuse, the gloves must always be checked to ensure they are intact.

Evaluation with the aforementioned performance levels is based on tests of unused gloves. Transfer of the results to gloves after care treatment requires appropriate testing.



Packaging, storage and disposal

This item is delivered in standardized sales packaging made of recyclable cardboard. The smallest packaging unit is located in PE bags or similar environmentally friendly enclosures. The gloves must be properly stored, i.e. boxed and in dry rooms. Influences such as humidity, temperature, light and natural material changes during a given period may change the product's protection properties. No expiration date can be indicated, because it would depend on the degree of wear and use, and on the application. Dispose of the product according to local regulations.

Material composition / the product consists of

100% polyurethane, white

Health restrictions

During proper work with the product, allergic reactions may arise to components of the glove. If allergic reactions occur, stop using the gloves and seek medical attention.

Name and address of manufacturer

HELMUT FELDMANN GmbH
Zunftstraße 28
D-2124 Buchholz/Nordheide
www.feldmann.de

Notified body responsible for performing the type examination:

MIRTA KONTROL d.o.o.
Gradiska 3
HR-10040 Zagreb – Dubrava
Notified Body No.: 2474

EN

- 2 -

Ražotaja informācija saskaņā ar (ES) Direktīvas 2016/425 II pielikuma 1.4. sadalījumi (izdevējiemēs Eiropas Savienības bīletēnā).



Preces nr. 0701 – WHITE GRIP
PSA, 2. kategorija

Lielums 6 - 11

Pirms lietošanas lūdzam uzmanīgi izlasīt! Jūsu piemērus ir, nododoti personu aizsargapjomui (PSA) lietošajam, pievienot vai lietošajam izsniegt arī šo lietošanas informāciju. Šim mērķim lietošanas informāciju lejupielādēt no tīmekļa vietas www.feldmann.de un neierobežoti pavaidot.

Cīmū markējumi



= Še cīmū ir sertificēti kā personisks aizsargapjoms (PSA). CE markējums norāda, ka šis produkts atbilst (ES) Direktīvi 2016/425. Atbilstības apliecinājumu skaitet tīmekļa vietas adresē www.feldmann.de/Konformitaetserlaeungen



= lejupielādoti ražotāja norādes!

[] = Ražotāšanas datums skaitit uz cīmū CE markējuma

Notiekumai, kuru prāgām atbilst cīmū, kādrojumi un skaiti:

Normu izdevējiemēs: Eiropas Savienības bīletēns. Izziņoti Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin. www.beuth.de.

EN 420:2003+A1:2009 Aizsardzīmi - uz cīmūm attiecītās vispārīgās prasības un pārbaudes procesi

EN 888:2016 cīmū, kas paredzēti aizsardzībai pret mehanisku risku – vismaz vien no īspādiem (nodilums, alzārdzība pret sagriešanu, plāšanu vai leduršanu) ir jābūt. Lai viss kālsasai arī TDM leģendāriem stipriem pārbaudēm, kas norādīti EN ISO 13997:1999. Veikstējais ilmeņi attiecas uz cīmū.

Nodilumizturība: nepieliekamības pieejamību skaiti, lai pārbaudētu pārbaudēm. Alzārdzība pret sagriešanu:

nepieliekamības pārbaudes cīkli skaiti, pēc kuriem cīmū tiek sagriezts, darbojoties ar konstantu strūmu. Alzārdzība pret plāšanu: spēks, kas nepieciešams, lai saplēštu cīmū, lai pārbaudētu pārbaudēm.

leđuršanai spēks: spēks, kas nepieciešams, lai apšķirtu pārbaudēm.

| Pārbaudekrīterijas | Novērtējums | 0701 – WHITE GRIP |
|--|-------------|-------------------|
| A = Nodilumizturība | 0 - 4 | 3 |
| B = Alzārdzība pret sagriešanu (Coupe Test) | 0 - 5 | 1 |
| C = Plāšanās spēks | 0 - 4 | 3 |
| D = Caurdaršanas spēks | 0 - 4 | 1 |
| E = Izturība pret liegēšanu (TDM) atbilstoši EN ISO 13997:1999 | A - F | X |

Lielākais skaitām atlīst labākās pārbaudes rezultāts. Ar X apzīmē nevirāpādu pārbaudu produktu. P nozīmē, ka produkts ir izturījs pārbaudi

| Pārbaude | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-----|-----|------|------|------|
| A = Nodilumizturība (ciklu skaits) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | - |
| B = Alzārdzība pret sagriešanu (indeks) Coupe-Test | 1,2 | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 20,0 |
| C = Plāšanās spēks (N) | 10 | 25 | 50 | 75 | - |
| D = Caurdaršanas spēks (N) | 20 | 60 | 100 | 150 | - |
| Pārbaude | A | B | C | D | E |
| E = Alzārdzība pret sagriešanu atbilstoši EN ISO 13997:1999 (N) | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 |

E = alzārdzība pret sagriešanu atbilstoši EN ISO 13997:1999 (N)

100% poliēsteri, balta

poliuretāns, balta

Vispārīgas aprēķinājumi

Normu izdevējiemēs: Eiropas Savienības bīletēns. Izziņoti Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin. www.beuth.de.

EN 420:2003+A1:2009 Aizsardzīmi - uz cīmūm attiecītās vispārīgās prasības un pārbaudes procesi

EN 888:2016 cīmū, kas paredzēti aizsardzībai pret mehanisku risku – vismaz vien no īspādiem (nodilums, alzārdzība pret sagriešanu, plāšanu vai leduršanu) ir jābūt. Lai viss kālsasai arī TDM leģendāriem stipriem pārbaudēm, kas norādīti EN ISO 13997:1999. Veikstējais ilmeņi attiecas uz cīmū.

Nodilumizturība: nepieliekamības pieejamību skaiti, lai pārbaudētu pārbaudēm. Alzārdzība pret sagriešanu:

nepieliekamības pārbaudes cīkli skaiti, pēc kuriem cīmū tiek sagriezts, darbojoties ar konstantu strūmu. Alzārdzība pret plāšanu: spēks, kas nepieciešams, lai saplēštu cīmū, lai pārbaudētu pārbaudēm.

leđuršanai spēks: spēks, kas nepieciešams, lai apšķirtu pārbaudēm.

E = alzārdzība pret sagriešanu atbilstoši EN ISO 13997:1999 (N)

100% poliēsteri, balta

poliuretāns, balta

Vispārīgas aprēķinājumi

Normu izdevējiemēs: Eiropas Savienības bīletēns. Izziņoti Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin. www.beuth.de.

EN 420:2003+A1:2009 Aizsardzīmi - uz cīmūm attiecītās vispārīgās prasības un pārbaudes procesi

EN 888:2016 cīmū, kas paredzēti aizsardzībai pret mehanisku risku – vismaz vien no īspādiem (nodilums, alzārdzība pret sagriešanu, plāšanu vai leduršanu) ir jābūt. Lai viss kālsasai arī TDM leģendāriem stipriem pārbaudēm, kas norādīti EN ISO 13997:1999. Veikstējais ilmeņi attiecas uz cīmū.

Nodilumizturība: nepieliekamības pieejamību skaiti, lai pārbaudētu pārbaudēm. Alzārdzība pret sagriešanu:

nepieliekamības pārbaudes cīkli skaiti, pēc kuriem cīmū tiek sagriezts, darbojoties ar konstantu strūmu. Alzārdzība pret plāšanu: spēks, kas nepieciešams, lai saplēštu cīmū, lai pārbaudētu pārbaudēm.

leđuršanai spēks: spēks, kas nepieciešams, lai apšķirtu pārbaudēm.

E = alzārdzība pret sagriešanu atbilstoši EN ISO 13997:1999 (N)

100% poliēsteri, balta

poliuretāns, balta

Vispārīgas aprēķinājumi

Normu izdevējiemēs: Eiropas Savienības bīletēns. Izziņoti Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin. www.beuth.de.

EN 420:2003+A1:2009 Aizsardzīmi - uz cīmūm attiecītās vispārīgās prasības un pārbaudes procesi

EN 888:2016 cīmū, kas paredzēti aizsardzībai pret mehanisku risku – vismaz vien no īspādiem (nodilums, alzārdzība pret sagriešanu, plāšanu vai leduršanu) ir jābūt. Lai viss kālsasai arī TDM leģendāriem stipriem pārbaudēm, kas norādīti EN ISO 13997:1999. Veikstējais ilmeņi attiecas uz cīmū.

Nodilumizturība: nepieliekamības pieejamību skaiti, lai pārbaudētu pārbaudēm. Alzārdzība pret sagriešanu:

nepieliekamības pārbaudes cīkli skaiti, pēc kuriem cīmū tiek sagriezts, darbojoties ar konstantu strūmu. Alzārdzība pret plāšanu: spēks, kas nepieciešams, lai saplēštu cīmū, lai pārbaudētu pārbaudēm.

leđuršanai spēks: spēks, kas nepieciešams, lai apšķirtu pārbaudēm.

E = alzārdzība pret sagriešanu atbilstoši EN ISO 13997:1999 (N)

100% poliēsteri, balta

poliuretāns, balta

Vispārīgas aprēķinājumi

Normu izdevējiemēs: Eiropas Savienības bīletēns. Izziņoti Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin. www.beuth.de.

EN 420:2003+A1:2009 Aizsardzīmi - uz cīmūm attiecītās vispārīgās prasības un pārbaudes procesi

EN 888:2016 cīmū, kas paredzēti aizsardzībai pret mehanisku risku – vismaz vien no īspādiem (nodilums, alzārdzība pret sagriešanu, plāšanu vai leduršanu) ir jābūt. Lai viss kālsasai arī TDM leģendāriem stipriem pārbaudēm, kas norādīti EN ISO 13997:1999. Veikstējais ilmeņi attiecas uz cīmū.

Nodilumizturība: nepieliekamības pieejamību skaiti, lai pārbaudētu pārbaudēm. Alzārdzība pret sagriešanu:

nepieliekamības pārbaudes cīkli skaiti, pēc kuriem cīmū tiek sagriezts, darbojoties ar konstantu strūmu. Alzārdzība pret plāšanu: spēks, kas nepieciešams, lai saplēštu cīmū, lai pārbaudētu pārbaudēm.

leđuršanai spēks: spēks, kas nepieciešams, lai apšķirtu pārbaudēm.

E = alzārdzība pret sagriešanu atbilstoši EN ISO 13997:1999 (N)

100% poliēsteri, balta

poliuretāns, balta

Vispārīgas aprēķinājumi

Normu izdevējiemēs: Eiropas Savienības bīletēns. Izziņoti Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin. www.beuth.de.

EN 420:2003+A1:2009 Aizsardzīmi - uz cīmūm attiecītās vispārīgās prasības un pārbaudes procesi

EN 888:2016 cīmū, kas paredzēti aizsardzībai pret mehanisku risku – vismaz vien no īspādiem (nodilums, alzārdzība pret sagriešanu, plāšanu vai leduršanu) ir jābūt. Lai viss kālsasai arī TDM leģendāriem stipriem pārbaudēm, kas norādīti EN ISO 13997:1999. Veikstējais ilmeņi attiecas uz cīmū.

Nodilumizturība: nepieliekamības pieejamību skaiti, lai pārbaudētu pārbaudēm. Alzārdzība pret sagriešanu:

nepieliekamības pārbaudes cīkli skaiti, pēc kuriem cīmū tiek sagriezts, darbojoties ar konstantu strūmu. Alzārdzība pret plāšanu: spēks, kas nepieciešams, lai saplēštu cīmū, lai pārbaudētu pārbaudēm.

leđuršanai spēks: spēks, kas nepieciešams, lai apšķirtu pārbaudēm.

E = alzārdzība pret sagriešanu atbilstoši EN ISO 13997:1999 (N)

100% poliēsteri, balta

poliuretāns, balta

Vispārīgas aprēķinājumi

Normu izdevējiemēs: Eiropas Savienības bīletēns. Izziņoti Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin. www.beuth.de.

EN 420:2003+A1:2009 Aizsardzīmi - uz cīmūm attiecītās vispārīgās prasības un pārbaudes procesi

EN 888:2016 cīmū, kas paredzēti aizsardzībai pret mehanisku risku – vismaz vien no īspādiem (nodilums, alzārdzība pret sagriešanu, plāšanu vai leduršanu) ir jābūt. Lai viss kālsasai arī TDM leģendāriem stipriem pārbaudēm, kas norādīti EN ISO 13997:1999. Veikstējais ilmeņi attiecas uz cīmū.

Nodilumizturība: nepieliekamības pieejamību sk



Art. 0701 – WHITE GRIP
PSA Kategori 2
Storlekar: 6 - 11

Läs igenom nog före användning! Du är skyldig att bifoga denna användarinformation vid överlämning av personlig skyddsutrustning (PSA) eller på annat sätt överlämna den till mottagaren. För detta ändamål kan användarinformationen kopieras och läddas ned från www.feldmann.de i obegärdad utsträckning.

Markering på handskarne

CE = Dessa handskar är certifierat som personlig skyddsutsedstyr (PPE). CE-märket viser, att detta produkt överholder kraven i förordning (EU) 2016/425. Överensstämmelekläringen finns på www.feldmann.de/Konformitetsärllerungen

= producentens oplysninger skal overholdes! = Fremtidiget, se CE-label på handsker = tillverkarens information ska beaktas! = Tillverkningsdatum se CE-etiketten i handskar

Förklaringar och nummer på standarder vars krav handskarna uppfyller.

Referens för standarderna: Europeiska unionens officiella tidning. Ges ut av Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin. www.beuth.de.

EN 420:2003+A1:2009 Skyddsbandar - Allmänna krav och testmetoder för handskar

EN 388:2016 Skyddsbandar mot mekaniska risker måste uppnå minst kravind 1 eller kravind A för minst av egenskaperna (närtidsbeständighet, skräckbeständighet, rövihälfasthet och punkteringsmotstånd) i skärbeständighets testet TDM enligt ISO 13997:1999. Prestationsnivåer refererar till handskarnas handfat.

Närtidsbeständighet: Antal varv som krävs för att testhandsken ska röta sig under. Skräckbeständighet: Antal turer med handen som krävs för att skräck hålla på testföremålet. Rövihälfasthet: Kraften som krävs för att handen röva upp det skräckna föremålet.

Punkteringsmotstånd: Kravet som krävs för att genombrots föremålet med en standardiserad prospekt.

| Testkriterier | Bedömning | 0701 – WHITE GRIP |
|---|-----------|-------------------|
| A = Närtidsbeständighet | 0 - 4 | 3 |
| B = Skräckbeständighet (Coupe-test) | 0 - 5 | 1 |
| C = Rövihälfasthet | 0 - 4 | 3 |
| D = Genombrodsbeständighet | 0 - 4 | 1 |
| E = Skärbeständighet (TDM) iht. EN ISO 13997:1999 | A - F | X |

Ju högre siffra, desto bättre testresultat. X betyder "inte testad". P betyder "godkänd"

| Test | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|-----|-----|------|------|------|
| A = Slidtryck (antal slidycklukser) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | - |
| B = Skärefastheth (Index) Coupe-Test | 1,2 | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 20,0 |
| C = Rövihälfasthet | 10 | 25 | 50 | 75 | - |
| D = Genombrodsbeständighet (N) | 20 | 60 | 100 | 150 | - |
| Test | A | B | C | D | E |
| E = Skärefastheth iht. EN ISO 13997:1999 (N) | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 |

Allmänna anvisningar

Denna handskar är endast avsedd att användas vid arbete som har kontakt med skyddsutrustning. Labotörer som arbetar med handskar, som inte är nödvändigtvis anpassade för att handskar kan på arbetsplatsen. Det är därför det är anvisat och intertillverkaren att testa ihop en viss handskar för det avsedda användningsområdet.

Användning, verksamhetsområde och riskbedömning

Denna handskar är eftersatt att generellt användas med mindre mekanisk risiko. För alla handskar med en rivstryka på trin 1 eller högre gäller följande: Hvis der är fara för att blivit truket in i rotande maskindelar, måste der ikke bærer handsker. Ingen beskyttelse mot spänne gerstående, f.eks. kanyler. Ved spänning eller tvivl om användsesområdet för disse handskar, bedes du kontakte virksomhedens sikkerhedsmedarbejder, leverandøren eller producenten.

Rengöring och pleje

Pljeje anbefeltes ved hjælp af kommersielle rengøringsmidler (f.eks. børster, klude, osv.). Vask eller kemisk rense kræver forudgående rådgivning fra en anerkendt specialet. Leverandøren er berettet på resultaterne af laboratorietestet, der ikke nødvendigtvis afspejler de aktuelle arbejdsmuligheder. Vurderingen med disse rengøringsmidler er baseret på test med ubrugte handsker. For at kunne overvære resultaterne efter plejebehandling af handskene, skal de børstefrees vha. tilsvarende test:

Emballage, opbevaring og bortskaffelse

Denne vase leveres i en ensartet algemengedeles låset af genanvendelig pap. Den minste emballageenhed er emballeret i PE-poser eller lignende miljøvenlig indpakning. Handskar skal opbevares korrekt, dvs. i asker i tørre lokaler. Påvirkninger såsom fugt, temperatur, lys og naturlige forandringer i konstruktionsmaterialer over tid kan medføre endring af beskyttelsesegenskaberne. Der kan ikke angives en udlejstid, fordi dette afhænger af slitegraden, anvendelse og anvendesområdet. Bortskaffelse iht. lokale bestemmelser.

Materialsammenstilling/produktet er lavet af

100% polyester, hvil polyuretan, hvil

Sundhedsrisici

Ved korrekt användelse av produkten kan den förekomma allergiska reaktioner på komponenter i handsken. Hvis det förekommer allergiska reaktioner, anbefales det att man holder op med att bruga handskerne og søger lægerådgivning.

Navn og adresse på fabrikanten
HELMUT FELDMANN GmbH
Zunftstraße 28
D-2124 Buchholz/Nordheide
www.feldmann.de

Bemyndiget organ, der er ansvarligt for udførelse af typeprøven:
MIRTA KONTROL d.o.o.
Gradisčka 3
HR-10040 Zagreb – Dubrava
Bemyndig organ nr.: 2474

DK

- 6 -

Tootja teave - vastavalt määruse (EL) 2016/425 II (sa punktke 1.4 (avaldamismüüje Euroopa Liidu Teatajas)



Art. 0701 – WHITE GRIP
PPE kategorija 2
Suurused: 6 - 11

Lugege see teave enne kasutamist tihelapealikult! Teil on kohustus see kasutajateavet läksukaitsevahendita (PPE) edasimandmisel saajale üle anda. See tõttu saab seda kasutajateavet väljundida ja veebilehel www.feldmann.de alla laadida.

Sümbolid kindlaste!

«+» Kind lastad surtitud isikuksalt (PPE), CE-märks näitab, et toode vastab määruse (EL) 2016/425 nõuetele. Vastavudeleks deklaratsiooni leiate veebleile www.feldmann.de/Konformitetsärllerungen

= järgige tootja teavet!

= Tootmiskuupäev: vt CE-märkis nimetus

Standardite, mille nõudeid kindad täidavad, selgitus ja numbrid

Standardite avaldamisvõde: Euroopa Liidu Teataja. Saadaval: Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin. www.beuth.de.

EN 420:2003+A1:2009 Kasutuskindad. Üldühendad ja kättemeteodid

EN 388:2016 Mekaniline ohutus kindad peavähemalt ühe omadusega (kulmiss- ja lõikekindlus, edasirebimis- ja läbistusjõud) vastama standardi EN ISO 13997:1999 kohaselt. Kulmiss- ja lõikekindlus: kattetavada läbilubatusteks valjak põrete arv. Lõikekindlus: konstantne kuruse juures kulmbiheldet läbilubatusteks valjakke kattetavutele kätteks. Edasirebimisjõud: kattetavada lehtrid lõike edasirebimiseks vajalik.

Läbistusjõud: kätteobjekt standardisitud katenedelaga läbilubatusteks valjak jõud.

| Katseteohesurid | Hind/lehvikum | 0701 – WHITE GRIP |
|--|---------------|-------------------|
| A = Kulmisskindlus | 0 - 4 | 3 |
| B = Lõikekindlus (Coupé kätse) | 0 - 5 | 1 |
| C = Edasirebimisjõud | 0 - 4 | 3 |
| D = Läbistusjõud | 0 - 4 | 1 |
| E = Lõikekindlus (TDM) iht. EN ISO 13997:1999 kohaselt | A - F | X |

Mida suuren number, seda parem on katsutulemus. X tähdab „kontrollimata“. P tähdab „soorititud“

| Katse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-----|-----|------|------|------|
| A = Kulmisskindlus (kulutavate poorete arv) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | - |
| B = Lõikekindlus (Indeks) Coupé kätse | 1,2 | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 20,0 |
| C = Edasirebimisjõud (N) | 10 | 25 | 50 | 75 | - |
| D = Läbistusjõud (N) | 20 | 60 | 100 | 150 | - |
| Katse | A | B | C | D | E |
| E = Lõikekindlus EN ISO 13997:1999 kohaselt (N) | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 |

= kätteobjekt surtitud isikuksalt sobiv kontrollimeeskust.

Kasutusemüük, kasutusvaldkond ja riskhindamine

Need kindad soodustab üksnes mehaniliste riskidega seotud läksukaitseviisides. Alljärgnev kehitib kõigile kinnastele, mille edasirebenemisjõud on ast 1 või kõrgem: Kui esineb sisestõttumine oht põlevatele masinaosade tööle, tõi kindad kanda. Kindad ei kaitse teravate esemete, nt süttide, eest.

Kui teil on nende kasutusvaldkonna kohta küsimusi või kahtlust, pöörduge veebilehele otutusametiniku, tarmija või tootja poolle.

Puhasamine ja hoidlus

Soovaliselt on kindad alati kaitsevahendite valikul. Labotöratööd pakuvad valikku tegemisi kõll abi, kuid mende põhjal ei saa himata tegelikke töökohal valvestada. Töimistustasemeid põhievitatsete tulenevalt, mis ei pruugi peegledata tegelikke tingimusi töökohal. See tõttu vastutab kasutaja, mitte tootja, kinnastavat kasutusviisi sobivust kontrollimeeskust.

Kasutusmärkus

See kasutusviis on mõeldud ainult kaitsevahendite valikul. Labotöratööd pakuvad valikku tegemisi kõll abi, kuid mende põhjal ei saa himata tegelikke töökohal valvestada. Töimistustasemeid põhievitatsete tulenevalt, mis ei pruugi peegledata tegelikke tingimusi töökohal. See tõttu vastutab kasutaja, mitte tootja, kinnastavat kasutusviisi.

Käsiteohesurid ja läätmekaitlus

Toote tarkvara ühtlustatud mitüügipakendis, milleks on taaskatutav pappkarb. Väiksemad ühikud on pakitud polüületeneenkottidesse või sarnastesse keskonnamästikutesse pakendatakse. Kindaid tulub hõlma, st pappkarbis kuivas ruumis. Mööjud nagu niiskus, temperatuur, valgus või loomulikud materjalimüntused teatud ajaperioodi jooksul võivad muuta kinnastate keitsemoodi. Kõlblikussega ei ole võimalik anda, kuna see oleme kulumisest, kuumustamist ja kasutusvaldkonnast. Andke toote läätmekaitluse vastavalt kohalelike eeskirjadele.

Kootsi / materialid, millest toode koosneb

100% polyester, valge
polüületaan, valge

Terviseaspektil

Toote ette häritatud kasutamise ajal võib esineda allergiline reaktsioon kinnastate kootsisade töölt. Allergiline reaktsiooni korral on soovitatav nelid kündida mõnda aega mitte edasi kasutada ja pidada nõu artista.

Tüübileviandus, kinnastate tegemise eest vastuvat teavitatud asutus:

MIRTA KONTROL d.o.o.
Gradisčka 3
HR-10040 Zagreb – Dubrava
Sertifitatsusute: 2474

EE

- 8 -

Information från tillverkaren enligt förordning (EU) 2016/425, Bilaga II, Avisnitt 1.4 (Referens i Europeiska unionens officiella tidning).



Art. 0701 – WHITE GRIP

PSA Kategori 2

Storlek: 6 - 11

Läs igenom nog före användning! Du är skyldig att bifoga denna användarinformation vid överlämning av personlig skyddsutrustning (PSA) eller på annat sätt överlämna den till mottagaren. För detta ändamål kan användarinformationen kopieras och läddas ned från www.feldmann.de i obegärdad utsträckning.

Markering på handskene

CE = Dessa handskar är klassificerade som personlig skyddsutrustning (PSA). CE-märkningen visar att denna produkt uppfyller kraven i förordning (EU) 2016/425. Försäkrar om överensstämmelse finns på www.feldmann.de/Konformitetsärllerungen

= tillverkarens information ska beaktas! = Tillverkningsdatum se CE-etiketten i handskar

Förklaringar och nummer på standarder vars krav handskarna uppfyller.

Referens för standarderna: Europeiska unionens officiella tidning. Ges ut av Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin. www.beuth.de.

EN 420:2003+A1:2009 Skyddsbandar - Allmänna krav och testmetoder för handskar

EN 388:2016 Skyddsbandar mot mekaniska risker måste uppnå minst kravind 1 eller kravind A för minst av egenskaperna (närtidsbeständighet, skräckbeständighet, rövihälfasthet och punkteringsmotstånd) i skärbeständighets testet TDM enligt ISO 13997:1999. Prestationsnivåer refererar till handskarnas handfat.

Närtidsbeständighet: Antal varv som krävs för att testhandsken ska röta sig under. Skräckbeständighet: Antal turer med handen som krävs för att skräck hålla på testföremålet. Rövihälfasthet: Kraften som krävs för att handen röva upp det skräckna föremålet. Punkteringsmotstånd: Kraften som krävs för att genombröts föremålet med en standardiserad prospekt.

Förkuningsmotstånd: Kraften som krävs för att genombröts föremålet med en standardiserad prospekt.

| Testkriterier | Bedömning | 0701 – WHITE GRIP |
|---|-----------|-------------------|
| A = Närtidsbeständighet | 0 - 4 | 3 |
| B = Skräckbeständighet (Coupé-test) | 0 - 5 | 1 |
| C = Rövihälfasthet | 0 - 4 | 3 |
| D = Punkteringsmotstånd | 0 - 4 | 1 |
| E = Skärbeständighet (TDM) iht. EN ISO 13997:1999 | A - F | X |

Ju högre siffra, desto bättre testresultat. X betyder "inte testad". P betyder "godkänd"

| Test | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|-----|-----|------|------|------|
| A = Närtidsbeständighet (antal närtidsvarv) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | - |
| B = Skräckbeständighet (Index Coupé-testet) | 1,2 | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 20,0 |
| C = Rövihälfasthet (N) | 10 | 25 | 50 | 75 | - |
| D = Punkteringsmotstånd (N) | 20 | 60 | 100 | 150 | - |
| Test | A | B | C | D | E |
| E = Skärbeständighet enligt ISO 13997:1999 (N) | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 |

Allmänna anvisningar

Denna handskar är endast avsedd för användning som har kontakt med skyddsutrustning. Labotörer som arbetar med handskar, som inte är nödvändigtvis anpassade för att handskar kan på arbetsplatsen. Det är därför det är anvisat och intertillverkaren att testa ihop en viss handskar för det avsedda användningsområdet.

Användning, verksamhetsområde och riskbedömning

Denna handskar är eftersatt att generellt användas med mindre mekanisk risiko. För alla handskar med rivstryka klass 1 eller högre gäller följande: Ingå handskar är används om det finns risk för inträngning på grund av roterande maskindelar. Inget skydd mot vassa föremål, till exempel injektionsölar. Om du har frågor kring användningsområdena för dessa handskar kan du vända dig till företagets säkerhetsansvariga, leverantören eller tillverkaren.

Rengöring och skötsel

Vi rekommenderar att du använder vissa rengöringsprodukter (till exempel bortslag, träsor m.m.). För tvätt eller kemisk rengöring krävs det att först kontaktar en fackhand för rådgivning. Tillverkaren tar inget ansvar för uppkomma förändringar. Kontrollera att handskarna är hel före varje användningstillfälle. Bedömningsen med dessa handskar bygger på testning av ovanstående handskar, varför förrymd testning måste göras efter en rengöring.

Rengöring och skötsel

Vi rekommenderar att du använder vissa rengöringsprodukter (till exempel bortslag, träsor m.m.). För tvätt eller kemisk rengöring krävs det att först kontaktar en fackhand för rådgivning.

Förpackning, förvaring och avfallshantering

Denna handskar är en kommersiell förpackning av återvinningsbar plastkartong. De minsta förpackningselementerna ligger i PE-påsar eller liknande miljövänliga förpackningar. Handskarna måste förvaras korrekt, det vill säga i kartonger i torra utrymmen. Skyddsegenskaperna kan ändras på grund av fukt, temperaturförhöllanden och ljus, men också om en följd av naturliga materialförändringar över tid. Det går inte att ange ett fast föredatum då handskarna håller olika längre beredningsgrad av slitage, användning och verksamhetstyp. Avfallshantering sker i enlighet med lokala bestämmelser.

Materialsammanställning/produktunten är bestående av

Anmält organ som är ansvarigt för typgodkännandet:

MIRTA KONTROL d.o.o.

Gradisčka 3

HR-10040 Zagreb – Dubrava

Certifieringsorgan nummer.: 2474</