

STRONG
HAND
Art. 0826 - DEERIN
PSA Kategorie 2
Größe: 07 - 11

Eine sorgfältig vor Gebrauch ausgearbeitete Sache ist verpflichtet, diese Anwendungsinformation bei Weitergabe der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) beizufügen bzw. an den Empfänger auszuhändigen. Zu diesem Zweck kann eine Anwendungsinformation unerlässlich verfehlten und unter www.feldmann.de herunter geladen werden.

Markierungen auf den Handschuhen

CE = Diese Handschuhe sind als Periodische Schutzausrüstung (PSA) zertifiziert. Das CE-Zeichen zeigt, dass die Produkt den Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 entspricht. Die Konformitätserklärung finden Sie auf www.feldmann.de/Konformitaetserklaerungen

CE = Die Informations des Herstellers sind zu beachten!  = für die Arbeit mit Lebensmitteln zertifiziert  = Herstellungsdatum siehe CE-Label im Handschuh

Erläuterungen und Nummern der Normen, deren Anforderungen den Handschuh erfüllen werden:

Prüfungsnorm: Prüfungsnorm: EN 388:2013+A1:2009 Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren für Handschuhe

EN 388:2016 Schutzhandschuhe - gelegentlich mechanische Risiken müssen für mindestens einer der Eigenschaften (Abrieb-, Schnittfestigkeit, Weiterrichtfestigkeit, Durchdringfestigkeit) die entsprechenden Leistungsnormen erfüllen, um die Leistungsfähigkeiten der Handschuhhersteller zu gewährleisten.

Abriebfestigkeit: Die Anzahl der Umdrehungen, die nötig sind, um den Handschuh durchzuschneiden.

Schnittfestigkeit: Die Anzahl der Testzyklen, die bei konstanter Geschwindigkeit der Prüfung durchschneiden ist.

Weiterrichtfestigkeit: Die Kraft, die benötigt ist, um den angrenzenden Bereich zu reißen.

Durchdringfestigkeit: Die Kraft, die benötigt ist, um einen mittleren Querschnitts-Prüfplatte zu durchstoßen.

| ABCDEF | Prüfungsrichtungen | Bewertung | 0826-DEERIN | | | | |
|--|--------------------|-----------|-------------|------|------|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A = Abriebfestigkeit | | 0 - 4 | 2 | | | | |
| B = Schnittfestigkeit (Coupe Test) | | 0 - 5 | X | | | | |
| C = Weiterrichtfestigkeit (Index) Coupe-Test | | 1,2 - 2,5 | 5,0 | 10,0 | 20,0 | | |
| C = Weiterrichtfestigkeit (Index) Coupe-Test | | 1,2 - 2,5 | 5,0 | 10,0 | 20,0 | | |
| D = Durchdringfestigkeit | | 0 - 4 | X | | | | |
| E = Schnittfestigkeit (TDM) nach EN ISO 13997:1999 | | A - F | C | | | | |

Je nach der Ziffer, desto besser das Prüfergebnis. X bedeutet „nicht geprüft“.

→ bei abriebfestigkeit: 0-4 → bei Schnittfestigkeit: 0-5 → bei weiterrichtfestigkeit: 1-2,5 → bei Durchdringfestigkeit: 0-4 → bei Schnittfestigkeit (TDM) nach EN ISO 13997:1999: A - F

→ E = Schnittfestigkeit nach EN ISO 13997:1999 2 5 10 15 22 30 [N]

→ E = Schnittfestigkeit nach EN ISO 13997:1999 2 5 10 15 22 30 [N]

Plus der chiffre est élevé, plus le résultat du test est bon. X signifie « non soumis à l'essai ». P signifie « réussi ».

EN 407:2020 Handschuhe gegen thermische Risiken

| ABCDEF | Prüfungsrichtungen | Bewertung | 0826-DEERIN | | | | |
|---|--------------------|-----------|-------------|-----|-----|-----|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Brennvorhälften, Bremsen (s) | | <20 | 25 | 50 | 100 | 200 | |
| Brennvorhälften, Glühbirnen (s) | | <20 | 25 | 50 | 100 | 200 | |
| C = Konvektive | X | | | | | | |
| D = Wärmeableitung | 0 - 4 | X | | | | | |
| E = kleinste Spritzer geschmolzenen Metalls | 0 - 4 | X | | | | | |
| F = große Mengen flüssigen Metalls | 0 - 4 | X | | | | | |
| Metalls - Anzahl der Tropfen | | 30 | 60 | 120 | 200 | | |
| Metall - Anzahl der Tropfen | | 30 | 60 | 120 | 200 | | |
| Metall - Anzahl der Tropfen | | 30 | 60 | 120 | 200 | | |
| Fülliges Eisen (E) | | | | | | | |

Allgemeine Hinweise:

Diese Anwendungsinformation ist als Hilfe bei der Auswahl Ihrer Schutzausrüstung gedacht, wobei die tatsächlichen Arbeitsbedingungen berücksichtigt werden. Die Prüfungsergebnisse sind nur für die entsprechende Prüfung gültig.

Verwendungsbereich, Einsatzgebiet und Risikobewertung

Diese Handschuhe sind für die Arbeit mit Rohstoffen mit leichteren mechanischen Risiken geprägt. Für alle Handschuhe mit einer Werkstoffnummer der Stahle 1 oder höheren gilt: Sofort die Gefahr des Hinterziehens durch direkten Maschineneinsatz ist, dass keine Handschuhe getragen werden. Kein Schutz gegen spitze Objekte, z.B. Insektenködner. Dieser Handschuh bietet zusätzlichen Schutz bei Kontakt mit warmen Gegenständen, genau genannter Leistungsfähigkeitsergebnisse. Bei Fragen und Unklarheiten zum Einsatz dieses Handschuhes wenden Sie sich an den Hersteller, den Herstellerberatung, den Lieferanten und/or den Hersteller.

Reinigung und Pflege:

Die Pflege mittels handelsüblicher Reinigungsmittel (z.B. Bürsten, Putzplatten, etc.) wird empfohlen. Verschrnutzte Handschuhe können bei 60° C bis zu sechs mal gewaschen werden, ohne die Schutzleistungen des Handschuhes zu verlieren. Vor einem erneuten Einsatz sind die Handschuhe auf jeden Fall auf Unversehrtheit zu prüfen. Lufttrocknung. Die Bewertung mit den o.g. Prüfungsrichtungen ist nicht für die Wiederherstellung von verschmutzten Waschwaren. Den Handschuh wird durch sichtbares Verzerrungsbild gezeigt.

Vernachlass, Lagerung und Entsorgung:

Diese Artikulare sind in einer Verpackung aus recycelbarem Papierkarton geliefert. Die jeweils kleinste Verpackungseinheit besteht in PE-Bauteile oder ähnlichen umweltfreundlichen Umschlägen. Die Handschuhe müssen sachgemäß gelagert werden, d.h. in Kartons in trockenen Räumen. Einfluss wie Feuchtigkeit, Temperaturen, Licht sowie Witterungseinflüsse auf die Handschuhe und deren Schutzleistung.

Verpackung, Lagerung und Entsorgung:

Diese Artikulare sind in einer Verpackung aus recycelbarem Papierkarton geliefert. Die jeweils kleinste Verpackungseinheit besteht in PE-Bauteile oder ähnlichen umweltfreundlichen Umschlägen. Die Handschuhe müssen sachgemäß gelagert werden, d.h. in Kartons in trockenen Räumen. Einfluss wie Feuchtigkeit, Temperaturen, Licht sowie Witterungseinflüsse auf die Handschuhe und deren Schutzleistung.

Conformité, déclaration de conformité et évaluation des risques:

Ce gant ne convient que pour des applications universelles présentant de faibles risques mécaniques. Pour tous les gants ayant une résistance à la déchirure de niveau 1 ou plus en cas de risque d'entrelacement dans des pièces de machine en rotation, le port du gant est interdit. Présentez pas contre les objets pointus, comme les aiguilles d'injection par ex. Ces gants offrent une protection d'entrelacement contre avec des objets d'aiguille, d'après les résultats résulatifs aux niveaux de performance 4-essus.

En cas de contact avec des objets d'aiguille, d'après les résultats résulatifs aux niveaux de performance 4-essus, adressez-vous au responsable de la sécurité de votre entreprise, au fournisseur ou au fabricant.

Nettoyage und entreten:

Un'reliefi a l'adepte de la poudre de nettoyage disponibles dans le commerce (ex.: brosses, chiffons, etc.) et recommande. Les gants doivent être lavés jusqu'à six fois à 60 °C, sans que ces résultats ne soient basés sur les résultats des essais en laboratoire, qui ne reflètent pas nécessairement les conditions de travail réelles du lieu de travail. Les niveaux de performances sont basés sur les résultats des essais en laboratoire, qui ne reflètent pas nécessairement les conditions de travail réelles du lieu de travail.

Usage dans zone d'application et évaluation des risques:

Ce gant ne convient que pour des applications universelles présentant de faibles risques mécaniques. Pour tous les gants ayant une résistance à la déchirure de niveau 1 ou plus en cas de risque d'entrelacement dans des pièces de machine en rotation, le port du gant est interdit. Présentez pas contre les objets pointus, comme les aiguilles d'injection par ex. Ces gants offrent une protection d'entrelacement contre avec des objets d'aiguille, d'après les résultats résulatifs aux niveaux de performance 4-essus.

En cas de contact avec des objets d'aiguille, d'après les résultats résulatifs aux niveaux de performance 4-essus, adressez-vous au responsable de la sécurité de votre entreprise, au fournisseur ou au fabricant.

Conformité, entrepreneur et émission:

Cet article est livré dans un emballage de vente unique en carton recyclé. La plus petite unité d'emballage se trouve dans des sachets en PE ou dans des emballages écologiques similaires. Les gants doivent être stockés correctement dans des boîtes en carton, au sec. L'humidité, la température, la lumière et l'évolution naturelle du matériau pendant une période donnée peuvent entraîner des modifications dans les gants. Une date de péremption ne peut être indiquée car elle dépend du degré d'usure, d'utilisation et de l'environnement d'utilisation. Elimination conformément aux dispositions locales.

Composition matérielle / Composition du produit

55% Polyéthylène, 24% Polyméthacrylate de méthyle, 10% Glycérine, 6% Elasthan, weiß/blau

Bei der Verwendung des Produkts kann es zu allergischen Reaktionen auftreten. Sollen allergische Reaktionen auftreten, wird empfohlen, diesen Handschuh einstellen nicht weiter zu verwenden und ärztliche Behandlung einzuholen.

Name und Adresse des Herstellers:

HELMUT FELDMANN GmbH
Zentrale 28
D-21244 Buchholz/Nordheide
www.feldmann.de

Normen/Standard: Norme/Standard: Sicherheitshandschuhe - Ausführung der Baumerusterprüfung verantwortlich ist:

ZVD Zavod za vストroj pri delu d.o.o.
Chengdujska cesta 25
1260 Ljubljana-Poje, Slovenia
Slovenia
Zertifizierungsstelle-Nr.: 1493

DE

→ Valmistaja antamal tiedot on huomioitu!

→ = sopilta kuin työntekijöiden käytössä!

→ = Valmistustapa - kato käsineet oleva CE-tarra

</

